

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Crèche municipale la Marelle Saint-Denis à SAINT DENIS

Description de l'établissement

Nom : Crèche municipale la Marelle Saint-Denis
Adresse : 153 AVENUE DU PRÉSIDENT WILSON
Commune principale : SAINT DENIS (93066)
Communes secondaires : Non renseigné
Activités : Non renseignée
Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 21/07/2022

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00037460101

Ancien identifiant SIS : 93SIS05959

Description¹ : L'État a engagé une démarche de diagnostics des sols dans les établissements accueillant des enfants ou adolescents, construits sur ou à proximité d'anciens sites industriels. Dans ce cadre, les investigations réalisées en 2015 dans la crèche La Marelle à Saint-Denis ont révélé la présence :

- de plomb dans les sols superficiels à des teneurs supérieures à la valeur de référence définie par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) pour ce composé ;
- de composés volatils dans l'air du sol et du sous-sol. L'air intérieur des locaux n'est pour autant pas dégradé, la dalle des bâtiments assurant un rôle protecteur. Sous réserve du respect des recommandations formulées en conclusion du diagnostic, le site est compatible avec son usage actuel.

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 19/07/2022

Enjeux et environnement :

Description³ : L'État a engagé une démarche de diagnostics des sols dans les établissements accueillant des enfants ou adolescents, construits sur ou à proximité d'anciens sites industriels. Dans ce cadre, les investigations réalisées en 2015 dans la crèche La Marelle à Saint-Denis ont révélé la présence :

- de plomb dans les sols superficiels à des teneurs supérieures à la valeur de référence définie par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) pour ce composé ;
- de composés volatils dans l'air du sol et du sous-sol. L'air intérieur des

locaux n'est pour autant pas dégradé, la dalle des bâtiments assurant un rôle protecteur.

Sous réserve du respect des recommandations formulées en conclusion du diagnostic, le site est compatible avec son usage actuel.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Saint-Denis	1	CP	0004	93

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde
RGF93 / Lambert-93
(EPSG:2154) :

Long. : 652884.3681627408, Lat. : 6867941.553682944

Superficie estimée :

1666 m²

1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)

2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche

3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.