# SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Shell (Aulnay) à AULNAY SOUS BOIS

## Description de l'établissement

Nom: Shell (Aulnay)

Adresse: 2 RUE HENRI MATISSE

Commune principale: AULNAY SOUS BOIS (93005)

Communes secondaires Non renseigné

Activités : Non renseignée

Description : Non renseignée

## Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 21/07/2022

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant: SSP00051130101

Ancien identifiant SIS: 93SIS07648

Description<sup>1</sup>: Ce site a accueilli depuis le début des années 1970, une station-service SHELL

jusqu'en 1996, l'année de sa cessation définitive d'activité. Un diagnostic environnemental a été effectué et a montré une pollution des sols et des eaux souterraines en BTEX (Benzène, Toluène, Ethylène, Xylènes) et en hydrocarbures

totaux (HCT). En 1996, des travaux d'excavation des sols ont été réalisés. Le sol a été recouvert d'un enrobé et et le site est devenu en parc de

stationnement pour la cité voisine.

Observations: -Octobre 1995: Diagnostic environnemental

-25/05/1996 : Rapport d'inspection-Démantèlement-Remise en état du site

Documents associés<sup>2</sup>: Non renseigné

# Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 19/07/2022

Enjeux et environnement : Ce site se trouvait en milieu urbanisé.

Description<sup>3</sup>: Ce site a accueilli depuis le début des années 1970, une station-service SHELL

jusqu'en 1996, l'année de sa cessation définitive d'activité. Un diagnostic environnemental a été effectué et a montré une pollution des sols et des eaux souterraines en BTEX (Benzène, Toluène, Ethylène, Xylènes) et en hydrocarbures totaux (HCT). En 1996, des travaux d'excavation des sols ont été

réalisés.

Le sol a été recouvert d'un enrobé et le site a ensuite servi de parc de

Date de génération du document : 29/03/2023

stationnement pour la cité voisine.

Observations: -Octobre 1995 : Diagnostic environnemental





-25/05/1996 : Rapport d'inspection-Démantèlement-Remise en état du site

Polluant(s) identifié(s) ou

suspecté(s):

Non renseigné

Documents associés :

Non renseigné


## Géolocalisation

#### Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Aulnay-sous-Bois	1	DS	0193	93
Aulnay-sous-Bois	1	DS	0543	93
Aulnay-sous-Bois	1	DS	0544	93
Aulnay-sous-Bois	1	DS	0545	93
Aulnay-sous-Bois	1	DS	0546	93



#### Plans cartographiques:



Coordonnées du centroïde RGF93 / Lambert-93 (EPSG:2154):

Long.: 663356.8758152669, Lat.: 6872815.601138335

1936 m<sup>2</sup> Superficie estimée :

Date de génération du document : 29/03/2023





<sup>1 -</sup> Pour les etablissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)

<sup>2 -</sup> Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les etablissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.