

Identification

| | |
|-------------------------|--|
| Identifiant | 77SIS10809 |
| Nom usuel | GENERIS |
| Adresse | 38 rue du Bois des Saints Pères |
| Lieu-dit | |
| Département | SEINE-ET-MARNE - 77 |
| Commune principale | CESSON - 77067 |
| Caractéristiques du SIS | <p>La société GENERIS exploitait sur la commune de Cesson une installation de compostage de déchets verts. Par courrier du 19 décembre 2013, la société a informé la préfecture de la cessation totale de ses activités.</p> <p>Dans le cadre de la cessation d'activité un diagnostic environnemental a été mené afin de détecter la présence ou non de pollution au droit du sol sur le site.</p> <p>Ce diagnostic a permis de mettre en évidence pour 2 échantillons, des anomalies isolées en métaux lourds, notamment en arsenic et/ou en mercure à des teneurs maximales à certains endroits de 63 mg/kg MS pour l'arsenic et 0.21 mg/kg MS pour le mercure.</p> <p>Le bureau d'études en charge du diagnostic a indiqué que :</p> <ul style="list-style-type: none">• le maintien ou la création d'un recouvrement en surface (de type terre végétale ou remblais sur une épaisseur de 30 cm ou d'une dalle de béton) permettra de s'affranchir des risques sanitaires liés à la présence de métaux dans le sol,• et qu'en cas d'évacuation des terres, les observations et les analyses réalisées sur les sols montrent sur l'ensemble des terres du site, des teneurs conformes aux critères d'acceptation des terres dans des installations de stockage de déchets inertes (ISDI). <p>Lors d'une visite de l'Inspection des Installations Classées effectuée le 8 avril 2014, il a été constaté visuellement que les recommandations du bureau d'études ont été réalisées.</p> <p>Ce terrain garderait un usage industriel.</p> |
| Etat technique | Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR) |
| Observations | Entre 2002 et 2013, un suivi piézométrique a été réalisé au droit du site. Les résultats du suivi montre que l'activité de GENERIS n'a pas eu de répercussion sur la qualité des eaux souterraines. Les concentrations en métaux sont en effet très faibles sur l'ensemble des analyses. |

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 670550.0 , 6831110.0 (Lambert 93)

Superficie totale 14705 m²

Perimètre total 643 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

| Commune | Section | Parcelle | Date génération |
|---------|---------|----------|-----------------|
| CESSON | ZB | 155 | 24/05/2019 |

Documents

| Titre | Commentaire | Diffusé |
|---|-------------|---------|
| Paramètres analysés | | Oui |
| Implantation des sondages et synthèse des anomalies | | Oui |
| Extrait résultats d'analyses | | Oui |
| Implantation des piézomètres | | Oui |
| Résultats d'analyses des eaux | | Oui |
| Localisation du site | | Oui |

Cartographie

