

## Identification

---

Identifiant	77SIS10879
Nom usuel	TLC
Adresse	56 ROUTE DE PARIS
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	PONTAULT COMBAULT - 77373
Caractéristiques du SIS	À partir de 1970 le site a été exploité par la société TLC, qui exerçait des activités de garage, tôlerie, peinture et de distribution d'hydrocarbures. Le site a bénéficié un récépissé de déclaration le 5 avril 1970 pour ses installations classées pour la protection de l'environnement. Le propriétaire a informé par courrier du 6 janvier 2010 le Préfet de la cessation d'activité sur le site intervenue le 31 décembre 1999. La société TLC a été radiée du registre des commerces et de la société le 3 octobre 2003.

Les installations exploitées sur le site étaient :

- une infrastructure de garage, ateliers, mécanique et soudure ;
- un atelier de carrosserie, un atelier d'application de peinture sur les métaux, PVC, résines ;
- un dépôt de liquides inflammables.

Un diagnostic a été réalisé en novembre 2009 par un bureau d'études mandaté par le propriétaire du site qui s'est substitué à l'exploitant défaillant. Des échantillons de sol répartis sur différents sondages ont été prélevés pour analyse. Les résultats d'analyses ont mis en exergue des impacts de pollution en Hydrocarbures Totaux (HCT), en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) et en BTEX (Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylène).

Les zones impactées représentent un faible volume, moins de 10 m<sup>3</sup> et les teneurs les plus élevées en hydrocarbures se situent au droit du poste de chargement de carburant (sondage 3) et au droit de l'atelier mécanique (sondage 9) avec des concentrations de 13 000 mg/kg de MS (matières sèches).

Des teneurs en HAP avec des concentrations de 26 mg/kg de MS ont été décelées au droit du sondage 9 dans l'atelier mécanique. Des traces de BTEX ont été également identifiées au droit du sondage 9 avec une concentration de 0,36 mg/kg de MS.

L'inspection des installations classées préconisait d'enlever la source de pollution (cuve et terres polluées).

L'ensemble des installations de distribution de carburant ont été retirées du site. Tous les déchets et produits dangereux ont été évacués vers un centre de récupération agréé. Le site a été complètement sécurisé et clôturé sur la totalité de son emprise. Le propriétaire a cédé le terrain à un nouvel acquéreur.

En l'absence de confirmation de l'évacuation des terres polluées représentant un faible volume, des investigations supplémentaires sont nécessaires.

Etat technique Site nécessitant des investigations supplémentaires

Observations

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	IDF7706343	<a href="http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7706343">http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7706343</a>

## Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

## Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 669982.0 , 6853259.0 (Lambert 93)

Superficie totale 33125 m<sup>2</sup>

Perimètre total 942 m

## Liste parcellaire cadastral


Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
PONTAULT COMBAULT	AX	152	13/06/2019
PONTAULT COMBAULT	AX	82	13/06/2019
PONTAULT COMBAULT	AX	83	13/06/2019
PONTAULT COMBAULT	AX	231	13/06/2019

## Documents


Titre	Commentaire	Diffusé
Plan de localisation du site		Oui
Résultats des analyses		Oui

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 77SIS10879



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 77SIS10879