

Identification

Identifiant	77SIS11007
Nom usuel	MULTILAM
Adresse	3 RUE DES TILLEULS
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	VOULX - 77531
Caractéristiques du SIS	<p>La société MULTILAM a exploité le terrain de 1992 jusqu'en avril 2001. Installation de fabrication de circuits imprimés soumise à autorisation au titre de législation des installations classées, elle bénéficiait d'un arrêté préfectoral du 22 mai 1992 relatif à l'exploitation des installations de traitements électrolytes ou chimiques des métaux, des installations d'étamage des métaux par immersion dans un bain de métal fondu et des installations de cuisson et de séchage de vernis.</p> <p>Les activités autorisées sur le site étaient :</p> <ul style="list-style-type: none">- l'emploi de matières abrasives,- l'emploi de matières plastiques ou résines synthétiques par moulage, polymérisation à froid et par procédé mécanique,- l'atelier de taillage et polissage de minéraux,- l'application de vernis. <p>Le 9 avril 2001, le Tribunal de commerce de Montereau Fault Yonne prononçait la liquidation judiciaire de la société MULTILAM et désignait un liquidateur judiciaire.</p> <p>Une notification a été adressée au mandataire judiciaire l'obligeant de procéder à la mise en sécurité du site, de faire éliminer les déchets présents et de déposer un dossier de cessation d'activité.</p> <p>N'ayant pas répondu aux injonctions du Préfet, un arrêté de mise en demeure a été pris le 17 janvier 2002 à l'encontre du mandataire judiciaire de mettre le site en sécurité sous une semaine, d'éliminer les déchets sous un mois, et de déposer un dossier de cessation d'activité sous 3 mois.</p> <p>Un diagnostic a été réalisé en mars 2002 par un bureau d'études mandaté par le mandataire judiciaire pour déterminer la qualité du sol. Au total 6 sondages ont été réalisés. Des échantillons ont été prélevés pour analyse. Ce diagnostic fait état d'une pollution en cuivre dans le sol.</p> <p>Les résultats des analyses de sols ont mis en exergue des anomalies avec dépassement des valeurs seuils dans les sous-sols du site essentiellement en cuivre avec des concentrations de 101 mg/kg de MS (matières sèches) au droit du sondage 2 et du sondage 3, de concentration de 102 mg/kg de MS au droit du sondage 4 et des teneurs de 334 mg/kg de MS au même sondage.</p>

Au regard des résultats obtenus le mandataire n'a pas réalisé des réels travaux de remise en état du site. Par conséquent, un arrêté préfectoral de consignation de 3 201,09 euros a été pris à l'encontre du mandataire judiciaire correspondant au coût d'élimination des déchets présents sur le site.

Par courrier l'inspection des installations classées a été informé que le terrain a été transmis à la société SCI du MARAIS en juin 2004.

Etat technique Site nécessitant des investigations supplémentaires

Observations

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	IDF7708644	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7708644

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 697764.0 , 6797598.0 (Lambert 93)

Superficie totale 1693 m²

Perimètre total 268 m

Liste parcellaire cadastral


Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
VOULX	AH	281	15/07/2019
VOULX	AH	510	15/07/2019
VOULX	AH	511	15/07/2019

Documents


Titre	Commentaire	Diffusé
Résultats d'analyses		Oui
Plans de localisation et de sondages du site		Oui

Cartographie



Périmètre du SIS
 Cartes IGN - IGN

Identifiant : 77SIS11007



Périmètre du SIS
 Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 77SIS11007