



PRÉFET DES YVELINES

Liberté

Égalité

Fraternité

Direction régionale et interdépartementale de l'Environnement, de
l'Aménagement et des Transports d'Île-de-France

Unité départementale des Yvelines



**PRÉFET
DES YVELINES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

COMMISSION DE SUIVI DE SITE (CSS) 4 FÉVRIER 2025

INSTALLATION STORENGY SAINT ILLIERS LA VILLE



PRÉFET DES YVELINES

*Liberté
Égalité
Fraternité*

- .Situation administrative et suivi**
- .Action de l'inspection des installations classées en 2023 et 2024**
- .Perspectives 2025**

Situation administrative et suivi

- Site SEVESO Seuil HAUT (SEVESO III)
- Arrêté d'autorisation du 2 février 2010 réglementant l'exploitation du site

- Classement des installations suite à l'évolution de la nomenclature
 - rubrique 4718 (A, SH) : le stockage de gaz relève de la législation ICPE
 - rubrique 2910-B (A) (Économiseurs)
 - rubrique 2910-A2 5D) (Chaudières, groupes, TEG)
 - rubrique 4331 (E) (liquides inflammables)

Situation administrative et suivi

Risques accidentels :

Arrêté du 19/05/2017 actant la révision de l'étude de dangers et renforçant certaines prescriptions

- moyens de protection incendie particuliers (suppression FM200)
- programme de forage ou d'intervention sur les puits
- fermeture des puits
- dispositions environnementales

Situation administrative et suivi

Arrêté préfectoral du 26/01/2022 imposant des prescriptions complémentaires à Storengy :

- Pour l'installation de panneaux photovoltaïques pour autoconsommation (installations non classée ICPE)
- Pour une installation d'avitaillement en GNC (gaz naturel comprimé) pour des véhicules Storengy (installation non classée car débit et masse totale de gaz sous les seuils)

Action de l'inspection IC (1/4)

.Inspection ICPE du 23 juin 2023

.Thèmes abordés :

- . Action nationale sur l'accidentologie dans les sites Seveso

Six observations formulées : examen des anomalies et défaillances des MMR dans les réexamens des études de dangers, échelle retenue par la DGPR pour qu'un évènement soit considéré comme un accident, nécessité de réaliser une analyse suite au non déclenchement d'une barrière de sécurité

Action de l'inspection IC (2/4)

.Inspection ICPE du 24 octobre 2023

.Thèmes abordés :

- Suite des précédentes inspections
- Conformité de la nouvelle installation d'avitaillement gaz naturel comprimé (GNC)
- Vérification périodique des détecteurs
- Équipements participant à la défense contre l'incendie

Une mise en demeure sur les ressources en eau requises et sur la protection de la pomperie incendie.
Six demandes : compléter la notice de réexamen de l'étude de dangers suite au changement de stratégie en matière de lutte contre l'incendie, mise en place d'une organisation pour disposer du niveau d'eau nécessaire pour la réserve d'eau incendie, mise à jour du document de suivi de formation du personnel, vérification des configurations des traversées d'infrastructures routières pour les collectes du site, mise à jour du POI

Quatre observations : identification des vannes de coupure en amont des installations GNC, amélioration de la visibilité du bouton poussoir d'arrêt d'urgence de la zone de compression, sensibilisation à la présence des équipements de défense incendie autour des installations GNC

Action de l'inspection IC (3/4)

.Inspection ICPE du 11 juin 2024

.Thèmes abordés :

- Suite des précédentes inspections
- Risque incendie
- Ferme photovoltaïque
- Opération de reprise du puits SI39

Une mise en demeure proposée sur la mise à jour de la notice de réexamen de l'étude de dangers suite au changement de stratégie en matière de lutte contre l'incendie.

Quatre demandes d'actions correctives : mise à jour du POI avec les moyens mis à la disposition du SDIS, S'assurer auprès du SDIS que la stratégie de lutte contre l'incendie est acceptable, mise en place d'une organisation permettant d'assurer que les formations nécessaires et les recyclages sont assurés avec la bonne périodicité, réparation d'un bouton poussoir devant mettre hors tension un onduleur

Une demande de justificatif : dossier de modification sur le changement de stratégie en matière de lutte contre l'incendie

Instruction en cours suite au « contradictoire » réalisé sur le projet d'arrêté de mise en demeure

Action de l'inspection IC (4/4)

.Inspection ICPE du 5 septembre 2024

.Thèmes abordés :

- . Plans d'urgence

L'inspection a fait suite à la notification d'un incident survenu le 31/08/2024 occasionnant un rejet de Méthane (9,5 t).

Une demande d'action corrective : améliorer la traçabilité de la réalisation d'essai annuel de la barrière de sécurité MSU

Trois observations : mise à jour du rapport d'accident à l'issue des investigations, communication auprès de la DRIEAT et de la Préfecture nécessaire, pas de déclenchement du POI, test de la détection simultanée sur plusieurs détecteurs incendie

Perspectives 2025

- Inspection(s) du site au titre ICPE
- Observation d'un exercice POI:
 - programmé par l'exploitant
 - OU déclenchement inopiné par l'inspection
- Instruction de la révision quinquennale de l'EDD (notice de réexamen)

Merci de votre attention