


Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 2013/2014




Bilan année 2013

1^{er} semestre 2014



Dépôt TRAPIL de Coignièrès -



- 1 – Rappel historique
- 2 - Présentation générale du site SEVESO de TRAPIL
- 3 – Actions réalisées pour la prévention des risques
- 4 – Compte-rendu des incidents et accidents
- 5 – Compte-rendu des exercices d'alerte
- 6 – Bilan du Système de la Gestion de la Sécurité
- 7 – Programme pluriannuel d'objectif de réduction des risques

Rappel historique




Le Réseau LHP



Dépôt TRAPIL de Coignières -

Rappel historique




■ Historique

- 1^{er} décembre 2008 : Rachat du dépôt à la Société C.I.M
-> 100% du stockage est du GO
- 18 Juin 2013 : Abandon de l'autorisation de stockage de l'essence dans le dépôt (Avis favorable du Coderst)
-> Réduction du risque à la source
- 18 Février 2014 : Réduction du volume stocké dans le dépôt (arrêt d'exploitation du bac 11)
-> Passage de 43000m³ à 29570m³

LE DEPOT N'EST PLUS CLASSE SEVESO SEUIL HAUT

Dépôt TRAPIL de Coignières -


Présentation générale du site SEVESO de TRAPIL



■ Dépôt atypique

- Stockage de 29000m³ de GO dans 6 bacs dont 24000m³ pour la Sagess
- Pas de chargement camions
- Entrée / Sortie du dépôt exclusivement par pipelines

Actions réalisées pour la prévention des risques




■ Formation

Personnel formé pour intervenir sur le site (17 agents)

- 10 agents formés sur feu réel
- 4 agents nouvellement embauchés ont effectué un stage sécurité GESIP de « lutte contre les feux d'hydrocarbures et de liquides inflammables »
- 2 agents ont participé au cours TEX (formation « métier »)

Actions réalisées pour la prévention des risques




■ Formation

□ Entreprises Extérieures

- Réunion annuelle de présentation des Conditions Générales des Plans de Prévention
- Formation annuelle Seveso II de tous les intervenants

Actions réalisées pour la prévention des risques




- Identification des dangers, évaluation des risques
 - Révision quinquennale de l'Etude de dangers en Janvier 2014
 - Révision du POI en Juin 2014

 - 4 visites hiérarchiques de sécurité par an
 - 2 par le Chef de la Région Parisienne
 - 1 par le Chef du Réseau Le Havre - Paris
 - 1 par le Coordonnateur HSE


 - 3 Inspections générales planifiées par an réalisées par le Chef du Secteur

Actions réalisées pour la prévention des risques




- Identification des dangers, évaluation des risques
 - Référencement des fournisseurs
 - Pour les achats de biens
 - Pour les prestations de service
 - Analyse trimestrielle des rejets du séparateur avec résultats présentés à l'Administration

Actions réalisées pour la prévention des risques




- Maîtrise des procédés et exploitation
 - Mesure de Maîtrise des Risques (MMR)
 - Test des chaînes MMR
 - Tests des sécurités associées
 - Suivis périodiques

Actions réalisées pour la prévention des risques



- Maîtrise des procédés et exploitation
 - Plan de Maintenance Préventive
 - Initié annuellement par la Gestion de la Maintenance Assisté par Ordinateur et réalisé par :
 - Des agents de la Division Maintenance
 - Des Techniciens d'Exploitation
 - Des prestataires extérieurs
 - Contrôles réglementaires par organismes agréés (APAVE, ...)

Actions réalisées pour la prévention des risques



■ Principaux investissements


- Mise en conformité Foudre suite à l'Analyse des Risques Foudre (ARF) et l'étude technique et Vérification initiale




Actions réalisées pour la prévention des risques



- ❑ Remplacement des clapets de sécurité incendie des bacs
- ❑ Travaux sur le bac 6
- ❑ Contrôles réglementaires dans le cadre du Plan de modernisation
 - Contrôle décennal des bacs 1, 2 et 5




- Il y n'a eu aucun accident (avec ou sans arrêt) ni de presque accident ou situation à risque durant la période du 1er janvier 2013 au 30 Juin 2014
- Il n'y a eu aucun incident de niveau A



- Mise en œuvre de la DCI de DCO par chaque agent chaque mois ainsi que les gardiens dans le cadre d'un exercice POI.
- Un thème différent, recensé dans des fiches réflexes, est abordé chaque mois.


Compte-rendu des exercices d'alerte



- **Exercice Plan d'Opérations Interne (POI) et examen des dispositifs de lutte contre l'incendie réalisé le 4 septembre 2013.**
 - **Thème :**


Feu alimenté dans la cuvette du bac 5.
Fuite au joint du clapet de pied de bac, non sectionnable (alimentée par le bac).
Travaux de feu à proximité
=> le produit dans la cuvette s'enflamme
 - **Conclusions et actions de progrès :**
 - Des mises à jour mineures à intégrer dans le POI (réalisées immédiatement)
 - Quelques non-conformités et remarques sont rendues caduques du fait de l'arrêt d'exploitation du bac 11 (mise en conformité boîtes à mousse ...)
 - Des travaux de modification du réseau incendie présentés au budget d'investissement (demandes validées par le Comité d'investissement)

Compte-rendu des exercices d'alerte




- **Exercice Plan d'Opérations Interne (POI) et examen des dispositifs de lutte contre l'incendie réalisé le 16 Juin 2014.**
 - **Thème :**

Incendie alimenté par une fuite du bac n°6 (gasoil) dans la Cuvette n°1
 - **Conclusions et actions de progrès :**
 - A court terme le renforcement des fixations des canons semi-fixes (fait)
 - A moyen terme leur remplacement par des moyens fixes (fait)
 - La mise à jour du POI concernant la durée d'entretien du tapis de mousse pour la prévention d'une éventuelle reprise (fait)
 - Travaux d'amélioration de la DCI



- Fin 2013, les auditeurs DNV qui ont mené l'audit ISRS7 en novembre-décembre ont décerné au LHP le niveau 4 de reconnaissance selon le système de management de la sécurité ISRS7.
- Dans le cadre ce Système de Management de la Sécurité, des Visites Hiérarchiques de Sécurité et des Inspections Générales Planifiées ont été réalisées et n'ont montré aucun dysfonctionnement




■ Audits et inspections réglementaires

Réunion CHSCT Seveso II


- Le 22 Janvier 2013
- Le 21 Janvier 2014

■ Revue de Direction


- Le 11 Janvier 2013
- Le 14 Janvier 2014



- ❑ **Inspection SEVESO du 2 Avril 2013 par la DRIEE**
 - **Thème portant sur :**
 - ❑ Les suites données aux inspections précédentes
 - ❑ La gestion du Plan de Modernisation
 - ❑ La gestion des modifications dans le cadre du S.G.S



- ❑ **Inspection SEVESO du 22 Mai 2014 par la DRIEE**
 - **Thème portant sur :**
 - ❑ Les suites données aux inspections précédentes
 - ❑ La position de TRAPIL d'autonomie au titre de la gestion des situations accidentelles
 - ❑ Le suivi du vieillissement des installations et en particulier des mesures de maîtrise des risques instrumentées (MMRI)



Programme pluriannuel d'objectif de réduction des risques

- Mise en place de piézomètres
- Travaux de Modernisation du réseau incendie
- Rénovation et sécurisation de l'alimentation électrique
- Poursuite des contrôles réglementaires dans le cadre du Plan de modernisation