

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Bodycote à NEUILLY SUR MARNE

Description de l'établissement

Nom : Bodycote
Adresse : 25 RUE LOUIS AMPÈRE ZI DES CHANOUX
Commune principale : NEUILLY SUR MARNE (93050)
Communes secondaires : Non renseigné
Activités : Non renseignée
Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 21/07/2022

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00002430101

Ancien identifiant SIS : 93SIS00665

Description¹ : La société Bodycote a exercé sur les terrains des activités de traitement de métaux jusqu'à sa cessation d'activité en 2011. L'étude des sols réalisée dans le cadre de la cessation d'activité a relevé la présence de certains polluants tels que des nitrites, des détergents et des hydrocarbures en lien avec l'activité passée. Une Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS), réalisée en 2011, a conclu à la compatibilité de l'état des sols avec le projet d'activité de négoce de matériel d'imprimerie (usage industriel).
Observations: 05/07/2010 + 9/02/2011 : Diagnostics
15/11/2011 : Diagnostic des sous-sols et eaux souterraines + EQRS (Mémoire de cessation)

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 19/07/2022

Enjeux et environnement : La société Bodycote a exercé sur les terrains des activités de traitement de métaux jusqu'à sa cessation d'activité en 2011. L'étude des sols réalisée dans le cadre de la cessation d'activité a relevé la présence de certains polluants tels que des nitrites, des détergents et des hydrocarbures en lien avec l'activité passée. Une Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS), réalisée en 2011, a conclu à la compatibilité de l'état des sols avec le projet d'activité de négoce de matériel d'imprimerie (usage industriel).
Observations: 05/07/2010 + 9/02/2011 : Diagnostics
15/11/2011 : Diagnostic des sous-sols et eaux souterraines + EQRS (Mémoire de cessation)

Description³ : La société Bodycote a exercé sur les terrains des activités de traitement de métaux jusqu'à sa cessation d'activité en 2011. L'étude des sols

réalisée dans le cadre de la cessation d'activité a relevé la présence de certains polluants tels que des nitrites, des détergents et des hydrocarbures en lien avec l'activité passée. Une Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS), réalisée en 2011, a conclu à la compatibilité de l'état des sols avec le projet d'activité de négoce de matériel d'imprimerie (usage industriel).

Observations: 05/07/2010 + 9/02/2011 : Diagnostics

15/11/2011 : Diagnostic des sous-sols et eaux souterraines + EQRS (Mémoire de cessation)

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
NEUILLY SUR MARNE	1	AP	258	93
NEUILLY SUR MARNE	1	AP	323	93
NEUILLY SUR MARNE	1	AP	364	93

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde
RGF93 / Lambert-93
(EPSG:2154) :

Long. : 665084.5936632534, Lat. : 6863470.266096763

Superficie estimée :

7074 m²

- 1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
- 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
- 3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.