

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Perrien à NEUILLY SUR MARNE

Description de l'établissement

Nom : Perrien
Adresse : 97 RUE DES FRÈRES LUMIÈRE
Commune principale : NEUILLY SUR MARNE (93050)
Communes secondaires : Non renseigné
Activités : Non renseignée
Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 21/07/2022

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00053100101

Ancien identifiant SIS : 93SIS07855

Description¹ : La société Perrien a exploité sur ces terrains des activités de traitements de surface et de polissage de métaux jusqu'en 2015, date de sa cessation d'activité. Elle a succédé à la société SODECOR en 2012 qui a été la seule exploitante du site entre 1992 et 2010. L'arrêt des activités est dû à un incendie qui s'est déclaré le 12 février 2010.

Dans le cadre de la cessation d'activité, un diagnostic environnemental a été réalisé et a montré un impact dans les sols en hydrocarbures totaux (HCT), cyanure et éléments métalliques compatible avec usage de type industriel.

Observations: 27/01/2012 : Récépissé de succession

20/07/2015 : Mémoire de cessation

15/06/2015 : Rapport du bureau d'étude – n°516 64 199 version B.

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 19/07/2022

Enjeux et environnement : La société Perrien a exploité sur ces terrains des activités de traitements de surface et de polissage de métaux jusqu'en 2015, date de sa cessation d'activité. Elle a succédé à la société SODECOR en 2012 qui a été la seule exploitante du site entre 1992 et 2010. L'arrêt des activités est dû à un incendie qui s'est déclaré le 12 février 2010.

Dans le cadre de la cessation d'activité, un diagnostic environnemental a été réalisé et a montré un impact dans les sols en hydrocarbures totaux (HCT), cyanure et éléments métalliques compatible avec usage de type industriel.

Observations: 27/01/2012 : Récépissé de succession

20/07/2015 : Mémoire de cessation
15/06/2015 : Rapport du bureau d'étude – n°516 64 199 version B.

Description³ :

La société Perrien a exploité sur ces terrains des activités de traitements de surface et de polissage de métaux jusqu'en 2015, date de sa cessation d'activité. Elle a succédé à la société SODECOR en 2012 qui a été la seule exploitante du site entre 1992 et 2010. L'arrêt des activités est dû à un incendie qui s'est déclaré le 12 février 2010.

Dans le cadre de la cessation d'activité, un diagnostic environnemental a été réalisé et a montré un impact dans les sols en hydrocarbures totaux (HCT), cyanure et éléments métalliques compatible avec usage de type industriel.

Observations: 27/01/2012 : Récépissé de succession

20/07/2015 : Mémoire de cessation

15/06/2015 : Rapport du bureau d'étude – n°516 64 199 version B.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation


Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
NEUILLY SUR MARNE	1	AO	291	93

Plans cartographiques :



 Emplacement classification
Fond de carte SCAN IGN®
Classification :
SSP00053100101



 Emprise classification
Fond de carte Parcellaire
Express (PCI) IGN®
Classification :
SSP00053100101

Coordonnées du centroide
RGF93 / Lambert-93
(EPSG:2154) :

Long. : 664643.7422359203, Lat. : 6862999.874017152

Superficie estimée :

8082 m²

1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.