

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS à AUBERVILLIERS

Description de l'établissement

Date de dernière mise à jour des informations : 26/01/2021

Nom : DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS

Adresse : 18RUE BERNARD ET MAZOYER

Commune principale : AUBERVILLIERS (93001)

Communes secondaires Non renseigné

Activités : 84.11Z - Administration publique générale

Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 21/07/2022

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP04008750101

Ancien identifiant SIS : Non renseigné

Description¹ : Crèche collective Bernard et Mazoyer à Aubervilliers

L'État a engagé une démarche de diagnostics des sols dans les établissements accueillant des enfants ou adolescents, construits sur ou à proximité d'anciens sites industriels. Dans ce cadre, les investigations réalisées en 2016 dans la crèche Bernard et Mazoyer ont révélé :

- la présence d'un polluant dans les gaz du sol ; les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes de l'exposition à cette pollution ; le maintien en bon état des dalles et vides sanitaires est cependant recommandé ;
- la présence de plomb dans les sols superficiels à des teneurs supérieures à la valeur de référence définie par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) pour ce composé ; des mesures de gestion ont été recommandées au maître d'ouvrage, notamment pour restreindre l'accès aux espaces concernés.

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 19/07/2022

Description³ : Crèche collective Bernard et Mazoyer à Aubervilliers

L'État a engagé une démarche de diagnostics des sols dans les établissements accueillant des enfants ou adolescents, construits sur ou à proximité d'anciens sites industriels. Dans ce cadre, les investigations réalisées en 2016 dans la crèche Bernard et Mazoyer ont révélé :

- la présence d'un polluant dans les gaz du sol ; les aménagements et les

usages actuels permettent de protéger les personnes de l'exposition à cette pollution ; le maintien en bon état des dalles et vides sanitaires est cependant recommandé ;

- la présence de plomb dans les sols superficiels à des teneurs supérieures à la valeur de référence définie par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) pour ce composé ; des mesures de gestion ont été recommandées au maître d'ouvrage, notamment pour restreindre l'accès aux espaces concernés.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Aubervilliers	1	0Z	0141	93

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde
(Web Mercator) :

Long. :265149.6629915, Lat. :6259937.6992069

Superficie estimée :

2199 m²

1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)

2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche

3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.