

# SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Groupe scolaire Jean LOLIVE à PANTIN

## Description de l'établissement

---

Date de dernière mise à jour des informations : 23/02/2021

Nom : Groupe scolaire Jean LOLIVE  
Adresse : 46av edouard vaillant  
Commune principale : PANTIN (93055)  
Communes secondaires : Non renseigné  
Activités : 88.91A - Accueil de jeunes enfants  
Description : Non renseignée

## Conclusions de l'administration sur l'état des sols

---

Date de dernière mise à jour des informations : 21/07/2022

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP04009640101

Ancien identifiant SIS : Non renseigné

Description<sup>1</sup> : La présente description concerne uniquement le Groupe scolaire JEAN LOLIVE. 3 établissements sont concernés.  
-Les Ecoles élémentaires publiques Edouard VAILLANT et JEAN LOLIVE (Identifiants ETS n°0930288H-0930164Y). Ces deux écoles sont localisées partiellement sur la parcelle H91.  
-L'Ecole maternelle Jean LOLIVE (Identifiant ETS n°0930431N). Cette école est aussi partiellement localisée sur la parcelle 91 et sur la parcelle H92.

L'État a engagé une démarche de diagnostics des sols dans les établissements accueillant des enfants ou adolescents, construits sur ou à proximité d'anciens sites industriels. Dans ce cadre, des investigations réalisées en 2015 pour l'école maternelle et en 2016 dans les écoles élémentaires.

Pour l'école maternelle, les investigations ont révélé :

- la présence de composés volatils dans l'air du sol ; l'air intérieur des locaux n'est pour autant pas dégradé, la dalle du bâtiment assurant un rôle protecteur. Le maintien en bon état de la dalle du bâtiment est donc recommandé ;
- la présence de plomb dans les sols superficiels à des teneurs supérieures à la valeur de référence définie par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) pour ce composé. Des mesures de gestion ont été recommandées au maître d'ouvrage.

Pour les écoles élémentaires, les investigations ont révélé la présence d'un composé volatil, le mercure, dans l'air du sol ainsi que dans l'air intérieur du bâtiment principal. Des mesures de gestion ont été recommandées au maître d'ouvrage (avis ARS du 1/08/2016).

Sous réserve du respect des ces recommandations, le site est compatible avec son usage actuel.

Documents associés<sup>2</sup> : Non renseigné

## Synthèse de l'action de l'administration

---

Date de dernière mise à jour des informations : 19/07/2022

Description<sup>3</sup> : La présente description concerne uniquement le Groupe scolaire JEAN LOLIVE. 3 établissements sont concernés.  
-Les Ecoles élémentaires publiques Edouard VAILLANT et JEAN LOLIVE (Identifiants ETS n°0930288H-0930164Y). Ces deux écoles sont localisées partiellement sur la parcelle H91.  
-L'Ecole maternelle Jean LOLIVE (Identifiant ETS n°0930431N). Cette école est aussi partiellement localisée sur la parcelle 91 et sur la parcelle H92.

L'État a engagé une démarche de diagnostics des sols dans les établissements accueillant des enfants ou adolescents, construits sur ou à proximité d'anciens sites industriels. Dans ce cadre, des investigations réalisées en 2015 pour l'école maternelle et en 2016 dans les écoles élémentaires.

Pour l'école maternelle, les investigations ont révélé :  
- la présence de composés volatils dans l'air du sol ; l'air intérieur des locaux n'est pour autant pas dégradé, la dalle du bâtiment assurant un rôle protecteur. Le maintien en bon état de la dalle du bâtiment est donc recommandé ;  
- la présence de plomb dans les sols superficiels à des teneurs supérieures à la valeur de référence définie par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) pour ce composé. Des mesures de gestion ont été recommandées au maître d'ouvrage.

Pour les écoles élémentaires, les investigations ont révélé la présence d'un composé volatil, le mercure, dans l'air du sol ainsi que dans l'air intérieur du bâtiment principal. Des mesures de gestion ont été recommandées au maître d'ouvrage (avis ARS du 1/08/2016).

Sous réserve du respect des ces recommandations, le site est compatible avec son usage actuel.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné

Documents associés : Non renseigné

## Géolocalisation


---

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Pantin	1	0H	0091	93

Pantin	1	0H	0092	93
--------	---	----	------	----

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde (Web Mercator) :

Long. :266677.6116748518, Lat. :6258230.418694925

Superficie estimée :

19194 m<sup>2</sup>

1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement ([www.georisques.gouv.fr](http://www.georisques.gouv.fr))

2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche

3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.