



PRÉFET DES YVELINES

Liberté

Égalité

Fraternité

Direction régionale et interdépartementale de l'Environnement, de
l'Aménagement et des Transports d'Île-de-France

Unité départementale des Yvelines



**PRÉFET
DES YVELINES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

COMMISSION DE SUIVI DE SITE (CSS) 7 FÉVRIER 2023

INSTALLATION STORENGY SAINT ILLIERS LA VILLE



PRÉFET DES YVELINES

*Liberté
Égalité
Fraternité*

- **Situation administrative et suivi**
- **Action de l'inspection des installations classées en 2022**
- **Perspectives 2023**

Situation administrative et suivi

- Site SEVESO Seuil HAUT (SEVESO III)
- Arrêté d'autorisation du 2 février 2010 réglementant l'exploitation du site
- Classement des installations suite à l'évolution de la nomenclature
 - rubrique 4718 (A, SH) : le stockage de gaz relève de la législation ICPE
 - rubrique 2910-B (A) (Économiseurs)
 - rubrique 2910-A2 5D) (Chaudières, groupes, TEG)
 - rubrique 4331 (E) (liquides inflammables)

Situation administrative et suivi

Risques accidentels :

Arrêté du 19/05/2017 actant la révision de l'étude de dangers et renforçant certaines prescriptions

- moyens de protection incendie particuliers (suppression FM200)
- programme de forage ou d'intervention sur les puits
- fermeture des puits
- dispositions environnementales

Situation administrative et suivi

Arrêté préfectoral du 26/01/2022 imposant des prescriptions complémentaires à Storengy :

- Pour l'installation de panneaux photovoltaïques pour autoconsommation (installations non-classée ICPE)
- Pour une installation d'avitaillement en GNC (gaz naturel comprimé) pour des véhicules Storengy (installation non-classé car débit et masse totale de gaz sous les seuils)

Action de l'inspection IC (1/3)

- Inspection ICPE du 22 juin 2022

Thèmes abordés :

- Maîtrise du vieillissement et de l'intégrité des collectes
- Contrôle des installations de protection contre la foudre
- Observations issues de la précédente inspection

Deux non-conformités constatées : entretien cave de puits, absence de protection mécanique de type plots béton

Perspectives 2023

- Inspection du site (ICPE)
- Observation d'un exercice POI (programmé par l'exploitant ou déclenchement inopiné par l'inspection)
- Instruction de la révision quinquennale de l'EDD (notice de réexamen)

Merci de votre attention