

Réunion de la Commission de Suivi de Site (CSS)

du 7 Novembre 2019

Bilan SGS année 2018

- Les activités du dépôt
- Les travaux engagés pour la Prévention des Risques
- Le Système de Gestion de la Sécurité (SGS)
 - Les actions de formation
 - L'évaluation et l'identification des risques d'accidents majeurs
 - Les contrôles et vérifications
 - Les exercices
- Retour sur les évènements
- Programme de réduction des risques

- Capacités du dépôt
 - Stockage Essence 21 059m³
 - Stockage Fioul – Gazole 130 517 m³

Les travaux engagés pour la prévention des risques en 2018

Poste	Coût en k€
Inspection détaillée interne décennale du réservoir 16	950
Mise en place de vannes motorisées sur les boîtes à mousse	620
Mise en place d'un réseau sprinkler au PCC et d'un déversoir aux additifs	365
Remplacement de la tuyauterie du réservoir 16	139
Remplacement couronne DCI du bac 16	100
Remplacement et ajout de balises de détection d'hydrocarbures gaz	16
Contrôle des écrans flottants internes des réservoirs 21 à 26	10
Inspection externe quinquennale du réservoir 13	13
Entretien des équipements de sécurité et MMR	13
Mise en place du dispositif homme mort au dépotage	9
Entretien des couronnes et des boîtes à mousse	8
Autres	170
TOTAL	2 413

- Les actions de formation
 - 18 sessions de formation dans le domaine de la sécurité ont été organisées en 2018 pour un effectif de 9 personnes :
 - Exercices sur feux réels, Formation POI au GESIP
 - Sauveteurs Secouristes du Travail
 - Recyclages habilitation électrique
 - Faire face aux actions violentes et au risque terroriste
 - Prévention du risque routier et éco conduite
- L'évaluation et l'identification des risques d'accidents majeurs
 - Le dépôt n'a pas fait l'objet d'évolution notable.



- Les contrôles et vérifications
 - Visites de sécurité ont été réalisées : 157
 - Entreprises extérieures 36
 - Opérations de chargement 121

 - Les inspections et audits
 - Inspection DRIEE le 06/09/2018
 - Audit ADR le 05/09/2018

- Les exercices
 - 12 exercices type POI en 2018, dont :
 - 1 exercice terrain avec nos agents de surveillance le 28 juin 2018.
 - 1 exercice cadre avec le SDIS en septembre 2018.



Retour sur les évènements 2018

Niveaux de gravité : 3 sérieux – 4 grave – 5 catastrophique

Date	Description	Gravité	Actions menées
Janvier 2018	Débordement au PCC n°4 de 628 litres de SP98 causé par une sonde de niveau du camion non fonctionnelle conjugué à un retour de produit en cuve suite à un oubli de dépotage par le chauffeur lors de son tour précédent.	3	Déclenchement de l'Arrêt d'Urgence et mise en sécurité du personnels. Pompage du carburant contenu dans le séparateur du Poste de chargement. Reprise des chargements après contrôles par explosimètre des lignes du réseau d'assainissement. Création d'un retour d'expérience.
Septem bre 2018	Lors de son inspection, la DRIEE nous a demandé de tester un arrêt d'urgence PCC. Au moment du test, aucun clapet de sortie de bac n'est tombé. Une partie des Vannes à Sécurité Positive au Poste de Chargement n'étaient complètement pas fermées. Les autres éléments de sécurité ont fonctionné correctement.	3	Intervention des électriciens pour dépannage réalisé dans les 30 minutes. Un relais est défectueux. Après remplacement, nouveau test concluant réalisé avec la DRIEE. En préventif, l'ensemble des relais appartenant à la chaîne des Arrêt d'Urgence sont remplacés.

Programme de réduction des risques

- Investissements liés à la Sécurité prévus sur 2019 (1/2) :

Poste	Coût en k€
<i>Zone de stockage</i>	
Inspection externe quinquennale des réservoirs 11,12,14 et 15	60
Remplacement de l'automate DCI	50
Réfection cuvettes et joints d'étanchéité	40
Etanchéité du caniveau des tuyauteries des additifs	40
Boîtiers de protection sur 14 détecteurs hydrocarbure liquides en cuvette	35
<i>Zone de chargement / dépotage</i>	
Fourniture de pièces de première urgence	35
Réfection marquage au sol	10
Inspection des bouteilles anti-pulsatoires	5

Programme de réduction des risques

- Investissements liés à la Sécurité prévus sur 2019 (2/2) :

Poste	Coût en k€
<i>Défense Contre l'Incendie</i>	
Révision Etude de Danger	35
Essais de performance des installations	20
<i>Equipements de sécurité & MMR</i>	
Gestion des accès par biométrie - sureté	60
Entretien des équipements de sécurité et MMR	15
Autres	18
TOTAL	423

Merci de votre attention