

## Identification

---

Identifiant	77SIS10897
Nom usuel	GRENELLE SERVICE (DLS)
Adresse	RUE DU STADE-ORGENOY
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	BOISSISE LE ROI - 77040
Caractéristiques du SIS	La société DRUHEN LOCATION SERVICE (DLS) connue actuellement sous la dénomination GRENELLE SERVICE a créé en 1966 à ORGENOY en dehors de l'agglomération, une blanchisserie susceptible de traiter 800 kg de linge par heure. En 1980 la société a intensifié ses activités en installant de nouvelles machines de lavage et sa capacité de lavage a alors atteint 1 280 kg de linge par heure. En janvier 1987, elle est passée à 1 750 kg/heure de linge. Elle a bénéficié successivement plusieurs récépissés, un premier récépissé de déclaration en novembre 1974, le deuxième a été délivré en novembre 1978 et enfin un récépissé délivré en février 1991.

Sur le site la société GRENELLE SERVICE a exercé des activités de blanchisserie, teinturerie, blanchissement et traitement des pailles, de fibres textiles, de chiffons et de dépôt de liquides inflammables.

Les équipements et installations autorisés sur le site concernaient :

- une chaîne de lavage comportant (1 convoyeur de stockage et de déchargement, 1 tunnel de lavage, 1 presse à essorer mono-station, 1 tapis translateur-élévateur et 2 laveuses essoreuses) ;
- un train de repassage pour draps,
- deux séchoirs à gaz,
- trois machines à coudre,
- un générateur à vapeur,
- un transformateur électrique,
- une installation de stockage et de distribution de produits lessiviels,
- une installation de production d'air comprimé,
- une installation de dépôt de liquides inflammables.

Par courrier en date du 25 mars 1997, la société GRENELLE SERVICE a transmis un dossier de cessation d'activité comportant le plan de masse du site et un mémoire sur l'état du site.

Une étude d'investigations des sols a été réalisée en février 1998 pour déterminer l'état de pollution des terrains. Des sondages ont été réalisés au droit de l'emplacement de l'ancienne cuve à fuel. Des échantillons répartis sur les différents sondages ont été prélevés pour analyse. Le paramètre recherché a été les hydrocarbures totaux (HCT). Les résultats des analyses ont révélé des teneurs en HCT avec des concentrations de 1 520 mg/kg de MS (matières sèches) au droit du

sondage 1 entre 0,7 et 1 m de profondeur, et une concentration de 9 mg/kg en HCT au droit du sondage 2. Les concentrations observées sont inférieures aux VDSS (Valeur de Définition de Sources Sol).

Suite à l'étude d'investigations réalisée sur le site, la société GRENELLE SERVICE a envisagé les mesures suivantes :

- la fermeture de l'installation de production et de distribution de vapeur,
- l'évacuation et l'élimination des deux cuves de fuel,
- le démantèlement de l'installation de stockage et de distribution de produits de lessives,
- l'évacuation et l'élimination de tous les produits dangereux .

L'exploitant avait indiqué qu'il allait mettre en sécurité. La société a été radiée du registre de commerce et des sociétés le 30 avril 1997.

Etat technique Site nécessitant des investigations supplémentaires

Observations

## Références aux inventaires

---

### Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

### Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 668189.0 , 6822637.0 (Lambert 93)

Superficie totale 10305 m<sup>2</sup>

Perimètre total 606 m

### Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire


Commune	Section	Parcelle	Date génération
BOISSISE LE ROI	YB	306	20/06/2019
BOISSISE LE ROI	YB	308	20/06/2019
BOISSISE LE ROI	YB	323	20/06/2019
BOISSISE LE ROI	YB	25	20/06/2019
BOISSISE LE ROI	YB	324	20/06/2019
BOISSISE LE ROI	YB	307	20/06/2019

## Documents

---

Titre	Commentaire	Diffusé
Plan de localisation du site		Oui
Résultats des analyses		Oui

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 77SIS10897



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 77SIS10897