

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS PAX à VILLEPINTE

Description de l'établissement

Nom : PAX
Adresse : 4 AVENUE DES FOUGÈRES
Commune principale : VILLEPINTE (93078)
Communes secondaires : Non renseigné
Activités : 90.0C - Elimination et traitement des autres déchets
Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 21/07/2022

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00002410101

Ancien identifiant SIS : 93SIS00663

Description¹ : Entre 1951 et 2000, les établissements PAX ont exploité le site pour une activité de collecte, tri et recyclage de déchets industriels, ferrailles, cartons, papiers et peintures. Suite à la cessation de ces activités en juin 2000, un diagnostic initial a été réalisé le 04/10/2002 ainsi qu'un diagnostic approfondi le 21/10/2003. Ils ont mis en évidence la présence, dans les sols, de plomb et de chrome. Par conséquent, des travaux de terrassement et d'évacuation des terres polluées ont été effectués en 2004 : les matériaux impactés par des métaux ont été excavés et la zone terrassée a été remblayée à l'aide de matériaux propres. Il subsiste néanmoins une pollution résiduelle en métaux. Le site a été sécurisé pour un usage non sensible (un usage de type sensible étant à proscrire).

Observations: 04/10/2002 : diagnostic initial
21/10/2003 : diagnostic approfondi

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 12/07/2022

Enjeux et environnement : Entre 1951 et 2000, les établissements PAX ont exploité le site pour une activité de collecte, tri et recyclage de déchets industriels, ferrailles, cartons, papiers et peintures. Suite à la cessation de ces activités en juin 2000, un diagnostic initial a été réalisé le 04/10/2002 ainsi qu'un diagnostic approfondi le 21/10/2003. Ils ont mis en évidence la présence, dans les sols, de plomb et de chrome. Par conséquent, des travaux de terrassement et d'évacuation des terres polluées ont été effectués en 2004 : les matériaux impactés par

des métaux ont été excavés et la zone terrassée a été remblayée à l'aide de matériaux propres. Il subsiste néanmoins une pollution résiduelle en métaux. Le site a été sécurisé pour un usage non sensible (un usage de type sensible étant à proscrire).

Observations: 04/10/2002 : diagnostic initial
21/10/2003 : diagnostic approfondi

Description³ :

Entre 1951 et 2000, les établissements PAX ont exploité le site pour une activité de collecte, tri et recyclage de déchets industriels, ferrailles, cartons, papiers et peintures. Suite à la cessation de ces activités en juin 2000, un diagnostic initial a été réalisé le 04/10/2002 ainsi qu'un diagnostic approfondi le 21/10/2003. Ils ont mis en évidence la présence, dans les sols, de plomb et de chrome.

Par conséquent, des travaux de terrassement et d'évacuation des terres polluées ont été effectués en 2004 : les matériaux impactés par des métaux ont été excavés et la zone terrassée a été remblayée à l'aide de matériaux propres. Il subsiste néanmoins une pollution résiduelle en métaux.

Le site a été sécurisé pour un usage non sensible (un usage de type sensible étant à proscrire).

Observations: 04/10/2002 : diagnostic initial
21/10/2003 : diagnostic approfondi

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Villepinte	1	BA	0076	93
Villepinte	1	BA	0077	93
Villepinte	1	BA	0401	93
Villepinte	1	BA	0402	93

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde
RGF93 / Lambert-93
(EPSG:2154) :

Long. : 666669.8642071778, Lat. : 6873084.072932564

Superficie estimée :

1545 m²

- 1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
- 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
- 3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.