

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS

GROUPE SCOLAIRE VICTOR HUGO (Ecole maternelle Louis Pasteur Ecole élémentaire

Description de l'établissement

Nom : GROUPE SCOLAIRE VICTOR HUGO (Ecole maternelle Louis Pasteur Ecole
Adresse : 31 RUE VICTOR HUGO
Commune principale : BOBIGNY (93008)
Communes secondaires Non renseigné
Activités : Non renseignée
Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 03/04/2023

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00037500101

Ancien identifiant SIS : 93SIS05963

Description¹ : Cette description concerna uniquement le Groupe scolaire HUGO/PASTEUR à Bobigny (Écoles Maternelle Louis Pasteur et école Élémentaire Victor Hugo) situé sur les parcelles cadastrales suivantes : 000 O 1 ; 000 P 40 ; 000 O 125.

L'État a engagé une démarche de diagnostics des sols dans les établissements accueillant des enfants ou adolescents, construits sur ou à proximité d'anciens sites industriels. Dans ce cadre, les investigations réalisées en 2015 dans les écoles du groupe scolaire Victor Hugo à Bobigny ont révélé la présence de plomb dans les sols superficiels au niveau des espaces verts à des teneurs supérieures à la valeur de référence définie par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) pour ce composé. L'Agence Régionale de Santé avait émis des recommandations pour la gestion de la présence de plomb dans les sols. Aussi, pour les respecter, la mairie a fait réaliser, en 2016, des travaux d'excavations de terres pour les remplacer par de la terre végétale.

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 19/07/2022

Enjeux et environnement :

Description³ : Cette description concerna uniquement le Groupe scolaire HUGO/PASTEUR à Bobigny (Écoles Maternelle Louis Pasteur et école Élémentaire Victor Hugo) situé sur les parcelles cadastrales suivantes : 000 O 1 ; 000 P 40 ; 000 O 125.

L'État a engagé une démarche de diagnostics des sols dans les établissements accueillant des enfants ou adolescents, construits sur ou à proximité d'anciens sites industriels. Dans ce cadre, les investigations réalisées en 2015 dans les écoles du groupe scolaire Victor Hugo à Bobigny ont révélé la présence de plomb dans les sols superficiels au niveau des espaces verts à des teneurs supérieures à la valeur de référence définie par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) pour ce composé. Sous réserve du respect des recommandations de l'ARS, le site est compatible avec son usage actuel.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Bobigny	1	0O	0001	93
Bobigny	1	0O	0125	93
Bobigny	1	0P	0040	93

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroide
RGF93 / Lambert-93
(EPSG:2154) :

Long. : 658908.374489587, Lat. : 6866973.136508283

Superficie estimée :

18671 m²

- 1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
- 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
- 3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.