

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Reliquat du fort de la Briche à SAINT DENIS

Description de l'établissement

Nom : Reliquat du fort de la Briche
Adresse : CHEMIN DU FORT DE LA BRICHE
Commune principale : SAINT DENIS (93066)
Communes secondaires : Non renseigné
Activités : Non renseignée
Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 30/09/2020

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00045800101

Ancien identifiant SIS : 93SIS06900

Description¹ : Le site est constitué de 4 parcelles, situées sur les anciens glacis du Fort de la Briche. Le fort est en activité depuis le milieu du 19ème siècle. Sur les 2 plus petites parcelles (AE 25 et 43) aucune activité n'a été identifiée : les deux parcelles sont enherbées, une d'entre elle est en bordure de la voie ferrée. Sur la parcelle AE 102, des bâtiments (foyers de jeunes travailleurs) ont été construits (vers 1960) puis démolis. Les dernières activités identifiées consistaient en le stockage de matériaux et matériels de chantiers de construction. Plusieurs dépôts sauvages (gravats, déchets de démolition) ont été relevés sur site. La parcelle AE 58 a accueilli une activité de collecte de déchets industriels (chiffons et papiers usagés) puis d'ordures ménagères jusque la fin des années 80 au moment de l'acquisition du terrain par le ministère de la défense. Aucune activité actuelle n'a été identifiée. La parcelle est recouverte d'une végétation plutôt dense. Dans le cadre de la cession du site, une étude environnementale a été menée en 2017. L'étude historique porte sur les 4 parcelles suscitées mais au vue des investigations préliminaires seules les parcelles AE 58 et 102 ont fait l'objet d'une campagne de sondage. Cette étude a révélé :

- un impact des sols aux éléments traces métalliques et aux hydrocarbures totaux et polycycliques sur la parcelle AE 102 ;
- une pollution des sols aux éléments traces métalliques et aux hydrocarbures totaux et polycycliques ainsi qu'un impact ponctuel des sols aux solvants chlorés sur la parcelle AE 58.

Une anomalie en chrome a été relevée au niveau de la nappe sur la parcelle AE 58, sur un seul piézomètre sans être détectée sur les autres.
Observations: Fiche éditée en 01/2018.

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 21/07/2022

Enjeux et environnement : Le site est constitué de 4 parcelles, situées sur les anciens glacis du Fort de la Briche. Le fort est en activité depuis le milieu du 19ème siècle.
Sur les 2 plus petites parcelles (AE 25 et 43) aucune activité n'a été identifiée : les deux parcelles sont enherbées, une d'entre elle est en bordure de la voie ferrée.
Sur la parcelle AE 102, des bâtiments (foyers de jeunes travailleurs) ont été construits (vers 1960) puis démolis. Les dernières activités identifiées consistaient en le stockage de matériaux et matériels de chantiers de construction. Plusieurs dépôts sauvages (gravats, déchets de démolition) ont été relevés sur site.
La parcelle AE 58 a accueilli une activité de collecte de déchets industriels (chiffons et papiers usagés) puis d'ordures ménagères jusque la fin des années 80 au moment de l'acquisition du terrain par le ministère de la défense. Aucune activité actuelle n'a été identifiée. La parcelle est recouverte d'une végétation plutôt dense.
Dans le cadre de la cession du site, une étude environnementale a été menée en 2017. L'étude historique porte sur les 4 parcelles suscitées mais au vue des investigations préliminaires seules les parcelles AE 58 et 102 ont fait l'objet d'une campagne de sondage. Cette étude a révélé :
- un impact des sols aux éléments traces métalliques et aux hydrocarbures totaux et polycycliques sur la parcelle AE 102 ;
- une pollution des sols aux éléments traces métalliques et aux hydrocarbures totaux et polycycliques ainsi qu'un impact ponctuel des sols aux solvants chlorés sur la parcelle AE 58.
Une anomalie en chrome a été relevée au niveau de la nappe sur la parcelle AE 58, sur un seul piézomètre sans être détectée sur les autres.
Observations: Fiche éditée en 01/2018.

Description³ :

Le site est constitué de 4 parcelles, situées sur les anciens glacis du Fort de la Briche. Le fort est en activité depuis le milieu du 19ème siècle.
Sur les 2 plus petites parcelles (AE 25 et 43) aucune activité n'a été identifiée : les deux parcelles sont enherbées, une d'entre elle est en bordure de la voie ferrée.
Sur la parcelle AE 102, des bâtiments (foyers de jeunes travailleurs) ont été construits (vers 1960) puis démolis. Les dernières activités identifiées consistaient en le stockage de matériaux et matériels de chantiers de construction. Plusieurs dépôts sauvages (gravats, déchets de démolition) ont été relevés sur site.
La parcelle AE 58 a accueilli une activité de collecte de déchets industriels (chiffons et papiers usagés) puis d'ordures ménagères jusque la fin des années 80 au moment de l'acquisition du terrain par le ministère de la défense. Aucune activité actuelle n'a été identifiée. La parcelle est recouverte d'une végétation plutôt dense.
Dans le cadre de la cession du site, une étude environnementale a été menée en 2017. L'étude historique porte sur les 4 parcelles suscitées mais au vue des investigations préliminaires seules les parcelles AE 58 et 102 ont fait l'objet d'une campagne de sondage. Cette étude a révélé :
- un impact des sols aux éléments traces métalliques et aux hydrocarbures totaux et polycycliques sur la parcelle AE 102 ;
- une pollution des sols aux éléments traces métalliques et aux hydrocarbures totaux et polycycliques ainsi qu'un impact ponctuel des sols aux solvants chlorés sur la parcelle AE 58.

Une anomalie en chrome a été relevée au niveau de la nappe sur la parcelle AE 58, sur un seul piézomètre sans être détectée sur les autres.
Observations: Fiche éditée en 01/2018.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
SAINT DENIS	1	AE	58	93
SAINT DENIS		AE	111	
SAINT DENIS		AE	112	

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroide
RGF93 / Lambert-93
(EPSG:2154) :

Long. : 651617.3484913768, Lat. : 6872030.390226412

Superficie estimée :

37314 m²

- 1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
- 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
- 3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.