

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS ENGIE (ex Cofely) à ROMAINVILLE

Description de l'établissement

Nom : ENGIE (ex Cofely)
Adresse : RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Commune principale : ROMAINVILLE (93063)
Communes secondaires : Non renseigné
Activités : I2 - Production de chaleur, chaufferies
Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 21/07/2022

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00051080101

Ancien identifiant SIS : 93SIS07643

Description¹ : Construite en 1968, la chaufferie, dernièrement exploitée par ENGIE, a cessé son activité en mars 2015.
Les investigations de décembre 2013 ont montré la présence de métaux dans les remblais et localement dans les terrains à des teneurs habituellement rencontrées en région parisienne. Les résultats montrent également la présence de HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), de TCE (trichloréthylène) et de HCT (hydrocarbures totaux).
L'EQRS (évaluation quantitative des risques sanitaires) a souligné que les concentrations des polluants du site ne présentaient pas de risques pour un usage industriel.
Le bâtiment a été conservé pour accueillir des expositions d'art contemporain.

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 20/07/2022

Enjeux et environnement : Le site est en zone urbanisée

Description³ : Construite en 1968, la chaufferie, dernièrement exploitée par ENGIE, a cessé son activité en mars 2015.
Les investigations de décembre 2013 ont montré la présence de métaux dans les remblais et localement dans les terrains à des teneurs habituellement rencontrées en région parisienne. Les résultats montrent également la présence de HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), de TCE (trichloréthylène) et de HCT (hydrocarbures totaux).
L'EQRS (évaluation quantitative des risques sanitaires) a souligné que

les concentrations des polluants ne présentaient pas de risques pour un usage industriel.

Le bâtiment a été conservé pour accueillir des expositions d'art contemporain.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Romainville	1	0D	0059	93
Romainville	1	0D	0081	93
Romainville	1	0D	0082	93
Romainville	1	0D	0084	93
Romainville	1	0D	0087	93
Romainville	1	0D	0096	93
Romainville	1	0D	0097	93

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde
RGF93 / Lambert-93
(EPSG:2154) :

Long. : 658473.7733912718, Lat. : 6866275.861888069

Superficie estimée :

2966 m²

- 1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
- 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
- 3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.