

# SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS AUTO EXPRESS à MONTREUIL

## Description de l'établissement

---

Nom : AUTO EXPRESS  
Adresse : 39 Bd Chanzy  
Commune principale : MONTREUIL (93048)  
Communes secondaires : Non renseigné  
Activités : 52.29B - Affrètement et organisation des transports  
Description : Non renseignée

## Conclusions de l'administration sur l'état des sols

---

Date de dernière mise à jour des informations : 21/07/2022

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00051100101

Ancien identifiant SIS : 93SIS07645

Description<sup>1</sup> : Auto express était une société de transport qui a occupé ce site depuis au moins 1937 jusqu'en 1985 (date de sa liquidation). Elle possédait une cuve de gasoil pour réaliser l'approvisionnement de ses véhicules. En 2006, une activité commerciale « Sanitaires Montreuil » s'est établie sur le site. En 2017 un plan de gestion du site a été réalisé ainsi qu'un diagnostic environnemental . La présence de polluants a été mise en évidence dans les sols (métaux lourds, hydrocarbures totaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques) et dans les gaz de sol (hydrocarbures C7-C16, Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène, Composés Organo-Halogénés Volatils). Les travaux de dépollution ont consisté au retrait des cuves enterrées et en une excavation des sols. L'Analyse des Risques Résiduels a conclu que les risques sanitaires, pour un usage de logements, sont inférieurs aux valeurs de la circulaire du 8/02/2007 relative aux sites et sols pollués.

Documents associés<sup>2</sup> : Non renseigné

## Synthèse de l'action de l'administration

---

Date de dernière mise à jour des informations : 19/07/2022

Enjeux et environnement : Auto express se situait dans un environnement urbanisé.

Description<sup>3</sup> : Auto express était une société de transport qui a occupé ce site depuis au moins 1937 jusqu'en 1985 (date de sa liquidation). Elle possédait une cuve de gasoil pour réaliser l'approvisionnement de ses véhicules. En 2006, une activité commerciale « Sanitaires Montreuil » s'est établie sur le site. En 2017 un plan de gestion du site a été réalisé ainsi qu'un diagnostic environnemental . La présence de polluants a été mise en évidence dans les sols (métaux lourds, hydrocarbures totaux, hydrocarbures

aromatiques polycycliques) et dans les gaz de sol (hydrocarbures C7-C16, Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène, Composés Organo-Halogénés Volatils).

Les travaux de dépollution ont consisté au retrait des cuves enterrées et en une excavation des sols. L'Analyse des Risques Résiduels a conclu que les risques sanitaires, pour un usage de logements, sont inférieurs aux valeurs de la circulaire du 8/02/2007 relative aux sites et sols pollués.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné

Documents associés : Non renseigné


## Géolocalisation

---

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Montreuil	1	AR	0113	93
Montreuil	1	AR	0114	93

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde  
RGF93 / Lambert-93  
(EPSG:2154) :

Long. : 658323.8261470557, Lat. : 6862176.374532518

Superficie estimée :

535 m<sup>2</sup>

- 1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement ([www.georisques.gouv.fr](http://www.georisques.gouv.fr))
- 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
- 3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.