

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Meple à AUBERVILLIERS

Description de l'établissement

Nom : Meple
Adresse : 1 RUE DU PILIER
Commune principale : AUBERVILLIERS (93001)
Communes secondaires : Non renseigné
Activités : Non renseignée
Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 21/07/2022

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00051160101

Ancien identifiant SIS : 93SIS07651

Description¹ : Plusieurs entreprises industrielles se sont succédé sur le site depuis 1872 notamment des activités de fabrique d'acide sulfurique et de fabrication de matériaux bitumineux et de distillation du goudron. L'entreprise MEPLE, dernière occupante des terrains, a exercé sur le site des activités de fabrication de matériaux bitumineux et de distillation du goudron de 1983 à 1992, année de sa mise en liquidation judiciaire. La société MEPLE ayant juridiquement disparue, la procédure de cessation d'activité n'est pas arrivée à son terme. Le terrain est alors vendu à la mairie d'Aubervilliers qui le revend 4 ans plus tard à deux sociétés civiles immobilières (SCI) pour y réaliser un bâtiment à usage industriel.

Dans le cadre de ce projet, une étude environnementale a été réalisée en 1997 sur la partie sud du terrain par la SCI, propriétaires de ces terrains, à la demande de la mairie. Les résultats de cette étude ont montré des teneurs notables en HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), en métaux lourds (particulièrement l'arsenic).

Lors des travaux de construction, une partie des terres polluées a été confinée. Des bâtiments ont été construits au-dessus du confinement.

En ce qui concerne la partie nord, la mairie a réalisé le curage de la fosse à goudron et le décaissement des matériaux excédentaires. La dépollution des terrains n'est toutefois pas arrivée à son terme.

Il subsiste une pollution résiduelle sur l'ensemble des terrains.

En cas de changement d'usage, il convient de s'assurer de la compatibilité de l'état des milieux (sols, eaux souterraines...) avec l'usage projeté.

Observations: 1997 : diagnostic de pollution des sols

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 20/07/2022

Enjeux et environnement : Le site se trouve en zone urbanisé (activités)

Description³ : Plusieurs entreprises industrielles se sont succédé sur le site depuis 1872 notamment des activités de fabrique d'acide sulfurique et de fabrication de matériaux bitumineux et de distillation du goudron. L'entreprise MEPLE, dernière occupante des terrains, a exercé sur le site des activités de fabrication de matériaux bitumineux et de distillation du goudron de 1983 à 1992, année de sa mise en liquidation judiciaire. La société MEPLE ayant juridiquement disparue, la procédure de cessation d'activité n'est pas arrivée à son terme. Le terrain est alors vendu à la mairie d'Aubervilliers qui le revend 4 ans plus tard à deux sociétés civiles immobilières (SCI) pour y réaliser un bâtiment à usage industriel.

Dans le cadre de ce projet, une étude environnementale a été réalisée en 1997 sur la partie sud du terrain par la SCI, propriétaires de ces terrains, à la demande de la mairie. Les résultats de cette étude ont montré des teneurs notables en HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), en métaux lourds (particulièrement l'arsenic).

Lors des travaux de construction, une partie des terres polluées a été confinée. Des bâtiments ont été construits au-dessus du confinement.

En ce qui concerne la partie nord, la mairie a réalisé le curage de la fosse à goudron et le décaissement des matériaux excédentaires. La dépollution des terrains n'est toutefois pas arrivée à son terme.

Il subsiste une pollution résiduelle sur l'ensemble des terrains.

En cas de changement d'usage, il convient de s'assurer de la compatibilité de l'état des milieux (sols, eaux souterraines...) avec l'usage projeté.

Observations: 1997 : diagnostic de pollution des sols

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
AUBERVILLIERS	1	0P	137	93
AUBERVILLIERS	1	0P	138	93

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde
RGF93 / Lambert-93
(EPSG:2154) :

Long. : 653991.4846544601, Lat. : 6867911.219782483

Superficie estimée :

7072 m²

- 1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
- 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
- 3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.