

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS TOTAL RELAIS DU ROUILLON à SAINT DENIS

Description de l'établissement

Nom : TOTAL RELAIS DU ROUILLON
Adresse : 14 Avenue Jean Moulin
Commune principale : SAINT DENIS (93066)
Communes secondaires : Non renseigné
Activités : 65.02 - Commerce de détail de carburants et lubrifiants
Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 21/07/2022

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00062930101

Ancien identifiant SIS : 93SIS10899

Description¹ : La société Total a exploité une station service sur le site du 14, avenue Jean Moulin dès 1968. L'installation a cessé son activité en mai 1997 et a été mise en sécurité. Un diagnostic environnemental a été effectué du 18 au 22 octobre 1996. Ce diagnostic a révélé une légère pollution aux hydrocarbures sous forme gazeuse et adsorbée dans différentes zones du site. La pollution a été jugée compatible avec un usage industriel et une station de lavage y a été installée en 2003. Seule la station service est concernée par le SIS, la parcelle cadastrale 161 où elle se situe pouvant inclure des immeubles d'habitations, ceux-ci ne sont pas concernés.

Observations: 29 octobre 1968 : Ouverture de la station
18-22 octobre 1996 : diagnostic environnemental
mai 1997: cessation d'activité
2003: installation de la station de lavage

Documents associés² : plan concernée par la station-service sur la parcelle 161

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 21/07/2022

Enjeux et environnement : L'ancienne station-service se situe dans un environnement urbain.

Description³ : La société Total a exploité une station service sur le site du 14, avenue Jean Moulin dès 1968. L'installation a cessé son activité en mai 1997. la mise en sécurité a été réalisée (cuves de liquides inflammables dégazées et ferraillées). Un diagnostic environnemental a été effectué du 18 au 22 octobre 1996. Ce diagnostic a révélé une légère pollution aux hydrocarbures sous forme gazeuse et adsorbée dans différentes zones du site. La pollution a été jugée compatible avec un usage

industriel. Une station de lavage y a été installée en 2003.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Saint-Denis	1	0T	0161	93

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroide
RGF93 / Lambert-93
(EPSG:2154) :

Long. : 653494.7546662897, Lat. : 6871462.988799413

Superficie estimée :

1498 m²

- 1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
- 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
- 3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.