SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS LYCEE GENERAL TECHNOLOGIQUE HENRI WALLON à AUBERVILLIERS

Description de l'établissement

Date de dernière mise à jour des informations : 25/02/2021

Nom: LYCEE GENERAL TECHNOLOGIQUE HENRI WALLON

Adresse: 146RUE DES CITES

Commune principale: AUBERVILLIERS (93001)

Communes secondaires Non renseigné

Activités : 85.31Z - Enseignement secondaire général

Description: Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 21/07/2022

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant: SSP04009800101

Ancien identifiant SIS: Non renseigné

Description¹: La Cité scolaire Henri Wallon à Aubervilliers regroupe un collège et un lycée

général et technologique, et occupe une partie de la parcelle cadastrale AV 97.

L'État a engagé une démarche de diagnostics des sols dans les établissements accueillant des enfants ou adolescents, construits sur ou à proximité d'anciens sites industriels. Dans ce cadre, les investigations réalisées en 2016 dans la cité

scolaire Henri Wallon ont révélé :

- la présence de composés volatils dans l'air du sol sous les dalles du bâtiment ; les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes de l'exposition à cette pollution ; le maintien en bon état des dalles et vides sanitaires cet consordant recommendé :

est cependant recommandé;

- la présence de plomb dans les sols superficiels à des teneurs supérieures à la valeur de référence définie par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) pour

ce composé;

Des mesures de gestion ont été recommandées au maître d'ouvrage.

Sous réserve du respect de ces recommandations, le site est compatible avec son

usage actuel.

Documents associés²: plan cadastral

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 19/07/2022

Description³: La Cité scolaire Henri Wallon à Aubervilliers regroupe un collège et un lycée

général et technologique, et occupe une partie de la parcelle cadastrale AV 97.





L'État a engagé une démarche de diagnostics des sols dans les établissements accueillant des enfants ou adolescents, construits sur ou à proximité d'anciens sites industriels. Dans ce cadre, les investigations réalisées en 2016 dans la cité scolaire Henri Wallon ont révélé :

- la présence de composés volatils dans l'air du sol sous les dalles du bâtiment ; les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes de l'exposition à cette pollution ; le maintien en bon état des dalles et vides sanitaires est cependant recommandé ;
- la présence de plomb dans les sols superficiels à des teneurs supérieures à la valeur de référence définie par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) pour ce composé :

Des mesures de gestion ont été recommandées au maître d'ouvrage.

Sous réserve du respect de ces recommandations, le site est compatible avec son usage actuel.

Polluant(s) identifié(s) ou

Non renseigné

suspecté(s):

Non renseigné

Géolocalisation

Documents associés :

Parcelles concernées par le SIS :


Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Aubervilliers	1	AV	0074	93
Aubervilliers	1	AV	0076	93
Aubervilliers	1	AV	0077	93
Aubervilliers	1	AV	0078	93
Aubervilliers	1	AV	0079	93
Aubervilliers	1	AV	0080	93
Aubervilliers	1	AV	0081	93
Aubervilliers	1	AV	0082	93
Aubervilliers	1	AV	0083	93
Aubervilliers	1	AV	0084	93
Aubervilliers	1	AV	0093	93
Aubervilliers	1	AV	0097	93
Aubervilliers	1	AV	0104	93





Aubervilliers	1	AV	0109	93
Aubervilliers	1	AV	0110	93
Aubervilliers	1	AV	0135	93

Plans cartographiques:



Coordonnées du centroïde (Web Mercator):

Long.: 266057.99230387184, Lat.: 6259879.868146436

Superficie estimée : 30391 m²

^{2 -} Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les etablissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.





^{1 -} Pour les etablissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)