

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS SUEZ RV IDF à MONTREUIL

Description de l'établissement

Date de dernière mise à jour des informations : 09/04/1900

Nom : SUEZ RV IDF
Adresse : null28 RUE DE L'ACACIA
Commune principale : MONTREUIL (93048)
Communes secondaires : Non renseigné
Activités : Non renseignée
Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 21/07/2022

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP40836000101

Ancien identifiant SIS : Non renseigné

Description¹ : L'installation SITA SUEZ était classée sous le régime de l'Autorisation pour une activité de transit de déchets de 1 500 m³.
L'usage retenu pour la réhabilitation du site est un usage identique à la dernière période d'activité (type industriel).
Les travaux de réhabilitation se sont déroulés du 30/07/2019 au 20/09/2019. A l'issue des travaux, après enlèvement des cuves et réseaux associés, et de toutes les terres impactées. Ces sources ont été excavées et éliminées en filières agréées. Les fouilles ont ensuite été remblayées avec des matériaux d'apport. L'atteinte des limites techniques en bord de site ont conduit à laisser en place une pollution résiduelle.
La réception analytique des bords et fonds des fouilles a été réalisée et une Analyse de Risques Résiduels (ARR) a été réalisée. Celle-ci a conclu en la compatibilité du site avec un usage industriel.

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 21/07/2022

Description³ : L'installation SITA SUEZ était classée sous le régime de l'Autorisation pour une activité de transit de déchets de 1 500 m³. Par courrier daté du 14/11/2019 la société SUEZ a notifié à Monsieur le Préfet la mise à l'arrêt de son site de tri transit situé à Montreuil (93) rue de l'Acacia. L'usage retenu pour la réhabilitation du site est un usage identique à la dernière période d'activité (type industriel).
Les travaux de réhabilitation se sont déroulés du 30/07/2019 au

20/09/2019. A l'issue des travaux, après enlèvement des cuves et réseaux associés, et de toutes les terres impactées, la réception analytique des bords et fonds des fouilles a été réalisée et une Analyse de Risques Résiduels (ARR) a été réalisée. Celles-ci a conclue en la compatibilité du site avec un usage industriel.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Montreuil	1	0F	0011	93

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde
(Web Mercator) :

Long. :274875.3063546667, Lat. :6253250.327123944

Superficie estimée :

2747 m²

1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.