

A photograph of a worker in an orange high-visibility vest and white hard hat, wearing blue gloves, working on industrial equipment. The worker is leaning over, focused on the task. The background shows a clear blue sky and some industrial structures.

# Commission de suivi de site


2025

Hazardous Waste Europe

VEOLIA

# TIMELINE : l'Usine de Limay de 1975 à aujourd'hui

- **1<sup>er</sup> juillet 1975**  
Inauguration de Limay
- **1976**  
Installation four d'incinération statique (démantelé en 1985)
- **1985**  
Installation du four 1
- **1988**  
Unité d'évapo incinération
- **1989**  
Installation du four 2
- **1994**  
Unité de broyage
- **1995**  
Unité de stabilisation de déchets ultimes
- **1997**  
Extension du laboratoire
- **2002**  
Unité de valorisation des tubes fluorescents
- **2005**  
Installation du four 3  
Unité de valorisation métal par cryogénie
- **2008**  
Unité de broyage inerté
- **2009**  
Unité de traitement biologique et évapo condensation
- **2012**  
Mise en service du recyclage des eaux
- **2017**  
Mise en service du Moteur à vapeur
- **2023**  
Installation cuve B100 (flotte captive)  
Passage aux éclairages tout LED
- **2025**  
Installation d'ombrières photovoltaïques sur le parking
- **2027**  
**Raccordement au réseau de chaleur urbain**



# Quelques chiffres clés



Site de 14 ha  
sur la zone  
portuaire  
Limay  
Porcheville



2500 clients  
industriels  
et  
collectivités

276 salariés



315 kt  
traitées  
chaque  
année



100  
livraisons  
par jour



250 000  
analyses par  
an



Certifié ISO  
14001,  
50001 et  
MASE



Convention  
né agence  
de l'eau



SEVESO III  
seuil haut  
depuis 2012

# PRINCIPAUX ÉCHANGES DRIEAT

- Inspection inopinée 02/2025 thème Déchets et SGS
- Inspection 09/2025 thème rejets atmosphériques

Echanges DRIEAT

Inspections


Arrêté préfectoral

- Mise à jour des garanties financières
- Information ombrières photovoltaïques
- Etude technico économique NOx
- Demande d'information pour mise à jour PPI

- Échanges pour refonte de l'arrêté préfectoral

# EVOLUTION DE L'ACTIVITE

## *Répartition par filière de traitement*



# PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT


## Surveillance environnementale




Chaque année, nous contrôlons l'impact environnemental des rejets atmosphériques de l'usine grâce à un bio indicateur : les lichens

Après analyse des lichens autour de l'usine, nous pouvons constater les substances auxquelles ils sont exposés dans leur environnement naturel

Ci-contre les points de prélèvement et les derniers résultats d'analyse





Dioxines/Furanes



# PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT

## *Incinération : bilan des émissions dans l'air*



### Rejets en concentration des 3 lignes d'incinération pour les paramètres HCl et NOx



# PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT

## *Incinération : bilan des émissions dans l'air*



### Rejets en concentration des 3 lignes d'incinération pour les paramètres poussières et dioxines / furanes



# PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT

## *Incinération : bilan des émissions dans l'air*



### Rejets en concentration des 3 lignes d'incinération pour les paramètres CO et COT



# PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT

## *Incinération : bilan des émissions dans l'air*


### Rejets en concentration des 3 lignes d'incinération pour le paramètre SO2 et HF




# PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT

## *Rejet aqueux : bilan des émissions dans l'eau*

COT moyen en mg/L



Somme des métaux en mg/L



# PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT

*Maîtriser nos consommations en eau*



Quantité d'eau réutilisée  
en interne en 2024

51 124 m<sup>3</sup>



Quantité d'eau pluviale  
rejetée

0 m<sup>3</sup> (*depuis 2018*)





Groupe de Travail interne sur la  
gestion de l'eau pour **suivre** et  
**diminuer** nos consommations

13 nouveaux compteurs connectés

# PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT

## Maîtrise énergétique



# ÉVÉNEMENTS SURVENUS EN 2025

- Pas de déclenchement du POI
- 5 accidents avec arrêt (4 douleurs au dos + 1 chute de hauteur → vérification actuelle de tous les caillebotis et remplacement de ceux endommagés pour un montant de 190k euros)
- Le 18/12/2024, le chauffeur d'une société de transport a été victime d'un accident cardio-respiratoire dans son camion.
- Départ de feu benne en provenance d'un client, à l'extérieur de l'usine sur le port autonome  
→ Mise en place à l'entrée de l'usine d'une caméra thermique



# ENTRAINEMENT ET EXERCICE POI

## Gestion de crise


**Exercice P.O.I 2024** avec la participation du sdis 78 et de l'inspecteur DRIEAT

**Le thème abordé :** Feu de fosse

**Les objectifs principaux** de cet exercice sont :

- ❖ Appréhender les difficultés d'accessibilité,
- ❖ La recherche de victimes pendant la phase de reconnaissance
- ❖ L'application de notre organisation pour les prélèvements environnementaux.

**Exercice P.O.I 2025 :** programmé



### Entraînement des équipes dans le cadre de la gestion de crise

- ❖ **11** thèmes à aborder dont 9 sont réalisés
- ❖ L'ensemble du CODIR a participé à un exercice au sein du Centre de secours principal de Magnanville
- ❖ Formation de deux nouveaux ESI
- ❖ Maintien des formations sur feux réels au CNPP
- ❖ Intégration lors des formations du risque lié aux nouvelles technologies (ex : panneaux photovoltaïques)
- ❖ Formation des cadres d'astreinte au rôle de D.O.I



# PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

## *Performance énergétique*

- ✓ Mise en place en 2025 d'ombrières photovoltaïques sur le parking collaborateurs  
→ Production de 1GWh crête
- ✓ Signature du projet de raccordement au réseau de chaleur urbain  
→ Distribution de 70GWh thermique / an à partir de 2027

## *Amélioration de la sécurité*

- ✓ Finalisation du chantier de pose de lignes de vie  
→ 18 postes de dépotages seront sécurisés pour le travail en hauteur fin 2025
- ✓ Sécurisation des dépotages de pulvérulents  
→ Suite à l'accident de 2024, travaux sur les zones de dépotage pulvérulents
- ✓ Détection incendie au laboratoire renforcée  
→ Modernisation du système et harmonisation par rapport aux équipements présents sur le reste du site

## *Environnement*

- ✓ Curage des réseaux enterrés de collecte des eaux de pluie réalisé sur les 14ha du site



dépotage pulvérulents four 1

# Merci de votre attention