

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Bazile & co à PARIS

Description du site

Date de dernière mise à jour des informations : 31/05/2021

Nom : Bazile & co

Adresse : 16-26Passage Saint-Sebastien

Commune principale : PARIS (75056)

Communes secondaires : Non renseigné

Activités : H13 - Traitement de surface

Description : La société Bazile et Cie située au 20, Passage Saint-Sébastien à Paris 11e était spécialisée dans le traitement de surface de pièces pour la bijouterie-fantaisie, les arts de la table et les objets de décoration. Son activité était constituée d'un volume de bains de traitement de 10 500 litres réparti sur deux bâtiments. La partie traitement de surface était classé à autorisation sous la rubrique 2565-1-b (E) et les activités de tribo-finition était classé à déclaration sous la rubrique 2565-4 (DC).

Par jugement du 22 janvier 2015, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Bazile & compagnie et le 4 mars 2015, le mandataire judiciaire a transmis la déclaration de cessation de l'activité.

Suite à la radiation en décembre 2015 de la société Bazile & Compagnie, la mise en sécurité de l'installation a été réalisée par la société D2A Procival pour le compte de la société GTF Immobilier et actée le 11 avril 2017 par l'inspection des installation classées.

Le 14 février 2018, GTF Immobilier a transmis un courrier à la préfecture de police contenant un diagnostic des sols réalisé en mai 2017 par la société ARCOE. Celui-ci relève une importante pollution en métaux (plomb, cuivre, zinc, cadmium et mercure) dans les espaces anciennement occupés par les ateliers de traitements de surface.

Il convient donc que les futurs propriétaires et l'aménageurs caractérisent l'état des sols et le cas échéant définissent des mesures de gestion à mettre en œuvre pour s'assurer de la compatibilité des sols avec l'usage futur envisagé dans leur projet d'aménagement.

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 31/05/2021

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00073640101

Ancien identifiant SIS : 75SIS12039

Description¹ : La société Bazile et Cie située au 20, Passage Saint-Sébastien à Paris 11e était spécialisée dans le traitement de surface de pièces pour la bijouterie-fantaisie, les arts de la table et les objets de décoration. Son activité était constituée d'un volume de bains de traitement de 10 500 litres réparti sur deux bâtiments. La partie traitement de surface était classé à autorisation sous la rubrique 2565-1-b (E) et les activités de tribo-finition étaient classées à déclaration sous la rubrique 2565-4 (DC).

Par jugement du 22 janvier 2015, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Bazile & compagnie et le 4 mars 2015, le mandataire judiciaire a transmis la déclaration de cessation de l'activité.

Suite à la radiation en décembre 2015 de la société Bazile & Compagnie, la mise en sécurité de l'installation a été réalisée par la société D2A Procival pour le compte de la société GTF Immobilier et actée le 11 avril 2017 par l'inspection des installations classées.

Le 14 février 2018, GTF Immobilier a transmis un courrier à la préfecture de police contenant un diagnostic des sols réalisé en mai 2017 par la société ARCOE. Celui-ci relève d'importante pollution en métaux (plomb, cuivre, zinc, cadmium et mercure) dans les espaces anciennement occupés par les ateliers de traitements de surface.

Il convient donc que les futurs propriétaires et l'aménageur caractérisent l'état des sols et le cas échéant définissent des mesures de gestion à mettre en œuvre pour s'assurer de la compatibilité des sols avec l'usage futur envisagé dans leur projet d'aménagement.

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 30/09/2020

Commune principale : PARIS 11E ARRONDISSEMENT (75111)

Description³ : La société Bazile et Cie située au 20, Passage Saint-Sébastien à Paris 11e était spécialisée dans le traitement de surface de pièces pour la bijouterie-fantaisie, les arts de la table et les objets de décoration. Son activité était constituée d'un volume de bains de traitement de 10 500 litres réparti sur deux bâtiments. La partie traitement de surface était classé à autorisation sous la rubrique 2565-1-b (E) et les activités de tribo-finition étaient classées à déclaration sous la rubrique 2565-4 (DC).

Par jugement du 22 janvier 2015, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Bazile & compagnie et le 4 mars 2015, le mandataire judiciaire a transmis la déclaration de cessation de l'activité.

Suite à la radiation en décembre 2015 de la société Bazile & Compagnie, la mise en sécurité de l'installation a été réalisée par la société D2A Procival pour le compte de la société GTF Immobilier et actée le 11 avril 2017 par l'inspection des installations classées.

Le 14 février 2018, GTF Immobilier a transmis un courrier à la préfecture de police contenant un diagnostic des sols réalisé en mai 2017 par la société ARCOE. Celui-ci relève d'importante pollution en métaux (plomb, cuivre, zinc, cadmium et mercure) dans les espaces anciennement occupés par les ateliers de traitements de surface.

Il convient donc que les futurs propriétaires et l'aménageurs caractérisent l'état des sols et le cas échéant définissent des mesures de gestion à mettre en œuvre pour s'assurer de la compatibilité des sols avec l'usage futur envisagé dans leur projet d'aménagement.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté Non renseigné



Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Paris	1	AP	0061	75

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde : Long. :2.37, Lat. :48.862

Superficie estimée : 5456 m²

- 1 - Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
- 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
- 3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les sites créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.