

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Station- service ESSO Blanqui à PARIS

Description du site

Date de dernière mise à jour des informations : 31/05/2021

Nom : Station-service ESSO Blanqui

Adresse : 111-121Boulevard de Blanqui

Commune principale : PARIS (75056)

Communes secondaires : Non renseigné

Activités : 50.5Z - Commerce de détail de carburants

Description : La société ESSO a exploité au boulevard Blanqui et rue de la Glacière deux activités de distribution de carburant déclarées le 6 mars 1985 et classées sous les rubriques 1432-2-b et 1434-1-b. Ces installations ont fermé le 28 juin 2009, et la cessation d'activité a été déclarée le 2 mars 2010.

Durant l'année 2011, la société a réalisé la mise en sécurité des stations-services en neutralisant au sable la cuve située rue de la Glacière et en retirant les cuves situées boulevard Blanqui. La mise en sécurité a été jugée effective en 2020 suite à la transmission des justificatifs adéquats.

Dans le cadre de la cessation d'activité, l'exploitant a réalisé un diagnostic des sols et gaz du sol ainsi qu'une étude environnementale et un rapport de suivi des travaux de démantèlement entre 2010 et 2011. Les études ne montrent pas d'impacts significatifs autres qu'un impact en plomb dont le lien avec l'activité de l'ancienne installation ne peut être établi. L'analyse des risques réalisée par le bureau d'études conclut à l'absence de risque sanitaire pour un usage d'activité.

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 31/05/2021

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00074120101

Ancien identifiant SIS : 75SIS12088

Description¹ : La société ESSO a exploité au boulevard Blanqui et rue Glacière deux activités de distribution de

1432-2-b et 1434-1-b.

Ces installations ont fermé le 28 juin 2009 et la cessation d'activité a été déclarée le 2 mars 2010.

Durant l'année 2011, la société a réalisé la mise en sécurité des stations-services en neutralisant au sable la cuve située rue de la Glacière et en retirant les cuves situées boulevard Blanqui. La mise en sécurité a été jugée effective en 2020 suite à la transmission des justificatifs adéquats.

Dans le cadre de la cessation d'activité, l'exploitant a réalisé un diagnostic des sols et gaz du sol ainsi qu'une étude environnementale et un rapport de suivi des travaux de démantèlement entre 2010 et 2011. Les études ne montrent pas d'impact significatifs autres qu'un impact en plomb dont le lien avec l'activité de l'ancienne installation ne peut être établi. L'analyse des risques réalisée par le bureau d'études conclut à l'absence de risques sanitaires pour l'usage d'activité.

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 30/09/2020

Commune principale : PARIS 13E ARRONDISSEMENT (75113)

Description³ : Non renseignée

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté Non renseigné

Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Paris	1	EG	0010	75

