

Identification

Identifiant	77SIS08626
Nom usuel	Rue des caves - fuite de fioul chez un particulier
Adresse	rue des caves
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	BOISSISE LA BERTRAND - 77039
Caractéristiques du SIS	<p>Lors du redémarrage de son chauffage, un particulier se rend compte du déversement accidentel de plusieurs milliers de litres de fioul provenant de sa cuve enterrée.</p> <p>Une compagnie d'assurance mandate en 1999 deux diagnostics des sols et de la nappe à proximité de la cuve à fioul.</p> <p>Le deuxième diagnostic conclut à la présence anormale d'hydrocarbures à 5,5 m de profondeur (760 mg/kg de matières sèches) sur un sondage à proximité immédiate de la cuve. Aucun surnageant d'hydrocarbures n'est néanmoins observé au niveau des piézomètres.</p> <p>Le bureau d'études émet l'hypothèse d'une migration de la pollution par voie préférentielle karstique vers une cavité ou un stockage par absorption par des roches calcaires.</p>
Etat technique	Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)
Observations	

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	
Commentaires sur la sélection	

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	668947.0 , 6825704.0 (Lambert 93)
Superficie totale	1080 m ²
Perimètre total	166 m

Liste parcellaire cadastral


Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
BOISSISE LA BERTRAND	AC	80	27/04/2019

Documents


Titre	Commentaire	Diffusé
Diagnostic sols et piézomètres		Oui

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 77SIS08626



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 77SIS08626