

Identification

| | |
|-------------------------|--|
| Identifiant | 77SIS08767 |
| Nom usuel | GRT GAZ |
| Adresse | Chemin rural de Néronville |
| Lieu-dit | |
| Département | SEINE-ET-MARNE - 77 |
| Commune principale | CHATEAU LANDON - 77099 |
| Caractéristiques du SIS | <p>La société GRT GAZ a exploité une station de recompression de gaz naturel sur la commune de Château-Landon, en bordure du Chemin Rural de Néronville au Pont de Dordives jusqu'en 2007.</p> <p>Les diagnostics de sols réalisés en octobre 2006 et juin 2007 ont mis en évidence des pollutions aux hydrocarbures, hydrocarbures aromatiques polycycliques et au plomb au droit de vannes, de la zone de purge du compresseur, et une pollution aux hydrocarbures et plomb au niveau des compresseurs et de cuves.</p> <p>Des travaux de dépollution ont été réalisés. 31,2 t de terres polluées situées au droit de l'ancienne cuve de 5 m3 de condensats, 13,22 t de terres polluées situées au droit d'anciennes vannes, ainsi que 48,44 t de mélange bitumeux ont été évacuées.</p> <p>Des diagnostics de sols complémentaires ont été réalisés afin d'évaluer les pollutions résiduelles : une faible pollution en hydrocarbures aromatiques polycycliques a été relevée allant jusqu'à 31 mg/kg de matières sèches. Des pollutions plus importantes en métaux ont été mises en évidence.</p> <p>A la fin de ces travaux, le terrain a été recouvert en surface par des enrobés, un bâtiment, un géotextile « anti-végétation » puis une couche de graviers.</p> <p>Suite aux travaux de réhabilitation, l'état du site est compatible avec un usage industriel.</p> |
| Etat technique | Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR) |
| Observations | |

Références aux inventaires

Sélection du SIS

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Statut | Consultable |
| Critère de sélection | |
| Commentaires sur la sélection | |

Caractéristiques géométriques générales

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Coordonnées du centroïde | 681127.0 , 6783053.0 (Lambert 93) |
| Superficie totale | 5845 m ² |
| Perimètre total | 400 m |

Liste parcellaire cadastral


Date de vérification du
parcellaire

| Commune | Section | Parcelle | Date génération |
|----------------|---------|----------|-----------------|
| CHATEAU LANDON | ZO | 119 | 03/07/2019 |

Documents


| Titre | Commentaire | Diffusé |
|-------------------------------|-------------|---------|
| Résultats d'analyses des sols | | Oui |
| Localisation du site | | Oui |
| Localisation des sondages | | Oui |

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 77SIS08767



□ Périimètre du SIS
 Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 77SIS08767