

Identification

Identifiant	77SIS10998
Nom usuel	PRBG
Adresse	route de Beaumont
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	CHATENOY - 77102
Caractéristiques du SIS	<p>La société PRBG a exploité, entre 1963 et 1998, d'une installation de production de produits bitumineux. Elle a été radiée du RCS.</p> <p>Une étude des sols réalisée en 2001 a permis de mettre en évidence :</p> <ul style="list-style-type: none"> - un impact aux HAP, - une concentration en HCT, - une concentration en xylène. <p>Des travaux de réhabilitation et des prélèvements sur fond de fouilles ont été effectués par la société Eiffage Travaux Publics. Les résultats d'analyses montrent que les HCT sont à l'état de traces et que les HAP sont inférieur au seuil de détection du laboratoire. Le bureau d'études a donc conclu à une absence d'impact résiduel significatif en fond et flanc de fouille.</p>
Etat technique	Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)
Observations	D'après le bureau d'études, actuellement le site se destine au stockage de matériaux pour la société Eiffage Travaux Publics. L'ensemble des bâtiments a été démoli. Aucune présence humaine permanente est prévue sur le site dans le cadre de la future activité de stockage.

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	IDF7702332	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7702332

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	672839.0 , 6792427.0 (Lambert 93)
Superficie totale	8645 m ²
Perimètre total	628 m

Liste parcellaire cadastrale

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
CHATENOY	0B	115	15/07/2019
CHATENOY	0B	27	15/07/2019
CHATENOY	0B	28	15/07/2019
CHATENOY	0B	61	15/07/2019

Documents

Titre	Commentaire	Diffusé
Localisation du site		Oui
Plan des sondages		Oui
Résultats d'analyse fond de fouille		Oui

Cartographie

