

Identification

Identifiant	77SIS10982
Nom usuel	PROSYNOR
Adresse	Les bois de la fert� (lieu dit)
Lieu-dit	
D�partement	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	CONGIS SUR THEROUANNE - 77126
Caract�ristiques du SIS	<p>La soci�t� PROSYNOR exer�ait depuis 1958 des activit�s de stockage de produits chimiques, de fabrication de produits de base, de produits azot�s et d'engrais, de mati�res plastiques de base et de caoutchouc synth�tique. Installation class�e pour la protection de l'environnement, elle a b�n�fici� de deux arr�t�s pr�fectoraux d'autorisation en 1958 et en 1978.</p> <p>La cessation d'activit� de la soci�t� PROSYNOR sur ce site est intervenue en 1982.</p> <p>En 1989, la soci�t� PROSYNOR a vendu une partie de ses terrains � la soci�t� CASSE AUTO, sans avoir au pr�alable fait �vacuer les divers d�chets abandonn�s dans le sous-bois, en contrebas d'un petit b�timent, install� � distance des principaux locaux et qui devait abriter le laboratoire de la soci�t�.</p> <p>Par appel t�l�phonique, le Maire adjoint de la commune de Congis-sur-Therouanne a indiqu� aux services de l'inspection des installations class�es, la d�couverte de flacons de verre, bidons plastiques, et f�ts m�talliques de produits chimiques, dans le bois de la CASSE AUTO.</p> <p>Par courrier en date du 26 juin 1997, l'inspection des installations class�es a demand� � la soci�t� Grande Paroisse, ayant droit de la soci�t� PROSYNOR, de lui fournir l'�tude historique et le diagnostic de l'�tat du site afin de d�terminer la nature et l'�tendue de la pollution .</p> <p>Un diagnostic de l'�tat des terrains a �t� r�alis� en 1997 par un bureau d'�tudes. Au cours de ce diagnostic 5 �chantillons de sols ont �t� pr�lev�s sur toute la longueur de la zone de d�p�ts des d�chets. Par ailleurs, un �chantillon d'eaux souterraines a �t� pr�lev� pour analyse.</p> <p>Les r�sultats d'analyses de ce diagnostic ont mis en �vidence des spots de pollution aux hydrocarbures totaux (HCT), aux �l�ments traces m�taux et au trichloro�thyl�ne(TCE) :</p> <ul style="list-style-type: none">- hydrocarbures totaux avec des concentrations allant jusqu'� 117 mg/kg de MS (mati�res s�ches) au droit du sondage 2, les autres sondages pr�sentes des valeurs inf�rieures au fond g�ochimique.- m�taux :

- chrome avec des concentrations de 156 mg/kg de MS au niveau du sondage 4, les autres sondages présentent des concentrations inférieures au fond géochimique ;
- cuivre : de concentration allant jusqu'à 32 mg/kg de MS au droit du sondage 2, 27 mg/kg de MS au niveau du sondage 4, les autres sondages présentent des valeurs inférieures au fond géochimique ;
- mercure : sur les sondages 2 et 4, on note des concentration allant jusqu'à 1,1 mg/kg de MS au droit du sondage 2 et à 0,6 mg/kg de MS au droit du sondage 4 ;
- zinc : le zinc est présent sur 3 des 5 sondages à savoir les sondages 2, 3 et 4 avec respectivement des concentrations de 173, 156 et 153 mg/kg de MS.

- on retrouve également la présence du TCE avec des concentrations comprises entre 0,007 à 0,045 mg/kg de MS. Les concentrations les plus importantes sont situées sur les sondages 2, 4 et 5 avec respectivement 0,043 mg/kg de MS, 0,04 et 0,045 mg/kg de MS.

Au regard des résultats d'analyses obtenus, les ayants droits de la société PROSYNOR ont réalisé des travaux de réhabilitation du site. Ces travaux ont consisté au déblaiement et à l'évacuation des déchets de la décharge. Les terres impactées par la pollution ont été excavées, évacuées et éliminées hors du site. Au total 111,6 tonnes de déchets et 5,54 tonnes de déchets résiduels déshydratés et de bidons plastiques ont été évacués du site.

La combe a été nettoyée et ré-aménagée, le sommet a été excavé afin de rechercher d'éventuels déchets enfouis. Des prélèvements d'échantillons de sols et d'eaux souterraines ont été réalisés, les résultats d'analyses effectuées n'ont révélé aucune anomalie.

Etat technique Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)

Observations

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	IDF7702417	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7702417

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	696358.0 , 6879610.0 (Lambert 93)
Superficie totale	4113 m²
Perimètre total	349 m

Liste parcellaire cadastral


Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
CONGIS SUR THEROUANNE	0B	103	09/07/2019
CONGIS SUR THEROUANNE	0B	104	09/07/2019
CONGIS SUR THEROUANNE	0B	105	09/07/2019
CONGIS SUR THEROUANNE	0B	544	09/07/2019

Documents


Titre	Commentaire	Diffusé
Plans de localisation et de sondges du site		Oui
Résultats d'analyses		Oui

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 77SIS10982



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 77SIS10982