

Identification

Identifiant	77SIS08278
Nom usuel	LA GRANGE LE ROI
Adresse	-
Lieu-dit	La Grange le Roi
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	COUBERT - 77127
Caractéristiques du SIS	<p>Dans le cadre de l'acquisition de terrains sur les communes de Grisy-Suisnes et de Coubert, situés au lieu-dit de La Grange le Roi, la société SAFER a missionné un bureau d'étude pour la réalisation des deux diagnostics sur les sols et les eaux souterraines.</p> <p>9 sondages ont été effectués à différentes profondeurs.</p> <p>Ces diagnostics font apparaître :</p> <ul style="list-style-type: none"> - des teneurs en métaux (chrome, plomb et zinc) supérieures au fruit de fond géochimiques, - des teneurs en fraction soluble supérieures au seuil d'admissibilité en installations de stockage de déchets inertes pour certains sondages (terres sulfatées). <p>L'étude historique a mis en évidence que les parcelles étaient composées de nombreux remblais principalement des années 1990 (remblais de démolition du chantier TGV, ...). Les remblaiements étaient destinés à réaliser un golf mais dont le projet n'a jamais abouti. En raison de craintes exprimées par des riverains sur le possible enfouissement illégal de fûts, des diagnostics supplémentaires ont été réalisées sur le paramètre dioxine et furanne</p>
Etat technique	Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement nécessaire
Observations	Les parcelles de la Grange le Roi sur la commune de Gressy Suisnes ont fait l'objet d'un permis d'aménager et d'autorisation environnementales en 2018 qui prend en compte la gestion des pollutions résiduelles.

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	
Commentaires sur la sélection	

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	678310.0 , 6843235.0 (Lambert 93)
Superficie totale	202687 m ²
Perimètre total	3333 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
COUBERT	0A	190	21/12/2018
COUBERT	0A	67	21/12/2018

Documents

Titre	Commentaire	Diffusé
Diagnostic initial		Oui
Diagnostic complémentaire		Oui

Cartographie

