

## Identification

Identifiant	77SIS08628
Nom usuel	Ecole élémentaire Charles de Gaulle
Adresse	Place de l'Ile-de-France
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	COULOMMIERS - 77131
Caractéristiques du SIS	L'État a engagé une démarche de diagnostics des sols dans les établissements accueillant des enfants ou adolescents, construits sur ou à proximité d'anciens sites industriels.

Dans ce cadre, les investigations réalisées en 2013 pour l'école élémentaire Charles de Gaulle ont révélé la présence de métaux et notamment de plomb dans les sols superficiels non recouverts de la cour située au nord de l'école et de l'espace ornemental situé à l'ouest, à des teneurs supérieures à la valeur de référence définie par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) pour ce composé.

Des restrictions d'usage de ces zones ont été préconisées. Sous réserve du respect de ces recommandations, le site est compatible avec son usage actuel.

Par courrier du 21 janvier 2014, la mairie a confirmé avoir réalisé des travaux visant à supprimer de façon pérenne tout contact potentiel avec les zones de sol nu pollués aux métaux, par :

- la mise en place de barrières interdisant l'accès aux haies ;
- la mise en enrobé de la partie de la cour auparavant en terre ;
- le terrassement et évacuation de la terre végétale avec mise en place de terre végétale neuve sur toutes les autres zones de sol nu.

**Etat technique** Site concerné par une action nationale de l'Etat (diagnostic ETS)

**Observations** Des composés volatils ont été quantifiés dans l'air du sol en profondeur. Toutefois, les concentrations estimées dans l'air intérieur sur la base de ces mesures ne sont pas susceptibles de poser des problèmes sanitaires aux enfants, aux enseignants et aux auxiliaires de scolarité selon le bureau d'études.

La qualité de l'eau du robinet respecte les critères de potabilité pour les paramètres analysés.

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	IDF7707731	<a href="http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7707731">http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7707731</a>
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	IDF7704058	<a href="http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7704058">http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7704058</a>

## Sélection du SIS

---

Statut    Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde    705813.0 , 6856295.0 (Lambert 93)

Superficie totale    9350 m<sup>2</sup>

Perimètre total    487 m

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
COULOMMIERS	BR	110	28/05/2019

## Documents

---

