

Identification

Identifiant	77SIS10969
Nom usuel	Socomac
Adresse	12 avenue Pasteur
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	FONTENAY TRESIGNY - 77192
Caractéristiques du SIS	<p>Sur le terrain situé sur la commune de Fontenay-Trésigny ont eu lieu des activités de travail du bois depuis 1860 environ. Le site a été démoli et des pavillons résidentiels ont été construits.</p> <p>Dans le cadre de la cessation d'activité un diagnostic de l'état des sols a été réalisé. Ces investigations ont été réalisées en fonction du report approximatif de l'ancien atelier de séchage des vernis et de l'accessibilité des terrains (en raison de l'occupation actuelle des terrains par des lotissements). En 2003, le diagnostic a permis de mettre en évidence une pollution des sols par des composés volatils (de toluène, de l'éthylbenzène et du xylènes) et du cuivre (429 mg/kg).</p> <p>Le bureau d'études a recommandé la réalisation d'investigations supplémentaires en raison des teneurs élevées de composés volatils (avec une concentration maximale de 890 mg/kg) et de cuivre ainsi que de la difficulté d'implantation des sondages à cause des habitations.</p> <p>Par la suite une Analyse des Risques Sanitaires (ARR) a été réalisée en 2004. Elle a conclu à que les teneurs présentes conduisent à un risque acceptable pour l'aménagement réalisé, c'est-à-dire un usage de lotissement de pavillons. Néanmoins, la conclusion du rapport stipule qu'une incertitude subsiste quant à la répartition spatiale de la pollution puisque aucune investigation ne s'est déroulée au droit de l'ancien atelier de séchage des vernis. Les investigations et estimations des teneurs en polluants ont été effectuées au droit de la voirie uniquement en raison des difficultés d'accès sur le reste des terrains.</p> <p>Le bureau d'études a conclu une nouvelle fois que des investigations supplémentaires devraient être réalisées.</p>
Etat technique	Site nécessitant des investigations supplémentaires
Observations	<p>En 2005, l'Inspection des Installations Classées a demandé à SOCOMAC de réaliser des sondages complémentaires pour délimiter l'extension de la zone polluée. A ce jour et vu les éléments du dossier administratif, ce courrier est resté sans réponse.</p> <p>La société SOCOMAC a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 22 avril 2014.</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	IDF7702161	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7702161

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 690375.0 , 6845076.0 (Lambert 93)

Superficie totale 19299 m²

Perimètre total 740 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
---------	---------	----------	-----------------

FONTENAY TRESIGNY	0C	1132	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1131	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1124	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1127	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1128	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1129	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1130	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1125	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1126	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1116	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1117	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1119	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1118	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1115	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1123	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1121	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1120	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1122	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1163	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1369	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1370	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1133	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1134	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1135	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1108	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1109	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1106	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1110	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1107	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1111	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1105	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1102	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1104	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1112	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1113	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1103	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1114	04/07/2019
FONTENAY TRESIGNY	0C	1164	04/07/2019

Documents


Titre	Commentaire	Diffusé
Résultats d'analyses		Oui
Localisation du site		Oui
Plan du site		Oui
Plan des sondages		Oui

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 77SIS10969



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 77SIS10969