

## Identification

---

Identifiant	77SIS10975
Nom usuel	SAFER
Adresse	lieu dit du bois du chene
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	ISLES LES VILLENROY - 77232
Caractéristiques du SIS	<p>Dans le cadre d'une opération de réhabilitation d'un terrain occupé illégalement avec des dépôts surfaciques de nombreux déchets, la SAFER (Société d'Aménagement foncier et d'Établissement Rural) d'Ile-de-France en sa qualité de propriétaire et d'aménageur a souhaité étudier différentes pistes permettant la réhabilitation et la sécurisation des déchets rémanents enfouis au droit de l'ancienne décharge sauvage, sis lieu-dit le Bois du Chêne le long de la RD5 se trouvant sur la commune de Isles-les-Villenoy.</p> <p>La SAFER a préalablement pris à sa charge l'évacuation des déchets issus du démantèlement d'un camp de Roms.</p> <p>La carrière remblayée dans le passé par des déchets aujourd'hui enfouis recouvre une zone au nord-est de la zone d'étude, sur une superficie d'environ 2050 m<sup>2</sup>. Des analyses ont été menées afin de déterminer si les activités effectuées sur le site ont eu un impact sur les sols.</p> <p>Les résultats analytiques mettent en évidence un impact ponctuel aux hydrocarbures (1920 mg/kg).</p> <p>Dans la partie sud-est de la zone de déchets enfouis, des fûts de produits hydrocarburés ont été retrouvés. Le rapport précise qu'il est possible que d'autres déchets de ce type soient enfouis au droit de la zone d'étude.</p> <p>Le rapport du bureau d'étude recommande qu'en ce qui concerne les sols, de procéder à l'évacuation des terres naturelles impactées sous les déchets.</p> <p>Il précise également que d'autres zones impactées peuvent être découvertes sous les déchets suite à leur évacuation. De même, en fonction de l'usage futur du site, il devra être envisagé de compléter les investigations à l'ensemble du site.</p>
Etat technique	Site nécessitant des investigations supplémentaires
Observations	<p>Il convient de souligner que la SAFER qui s'est porté acquéreur des terrain est complètement étrangère à cette pollution historique.</p> <p>La SAFER compte dédier ce terrain à des activités apicoles.</p>

## Références aux inventaires

---

## Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

### Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 686714.0 , 6868426.0 (Lambert 93)

Superficie totale 25318 m<sup>2</sup>

Perimètre total 962 m

### Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
ISLES LES VILLENROY	ZE	34	04/07/2019
ISLES LES VILLENROY	ZE	12	04/07/2019

### Documents

---


Titre	Commentaire	Diffusé
Localisation de la zone de déchets		Oui
Photographie aérienne du site		Oui
Plan des sondages		Oui
Résultats d'analyse		Oui
Localisation du site		Oui

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 77SIS10975



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 77SIS10975