

## Identification

---

Identifiant	77SIS11148
Nom usuel	Ancienne décharge d'ordures ménagères
Adresse	non mentionnée
Lieu-dit	Hameau de Varennes
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	JABLINES - 77234
Caractéristiques du SIS	<p>Suite à un apport de remblais sans autorisation sur la base de loisirs de Jablines-Annet se trouvant sur la commune de Jablines, une étude des sols a été menée afin de caractériser la nature de ces remblais. La zone investiguée correspond à d'anciennes sablières qui ont ensuite été remblayées par des ordures ménagères.</p> <p>Lors de la réalisation de l'étude de sol, une butte haute et une butte basse ont été observées, sur lesquelles ont été réalisées les analyses de sol.</p> <p>Les résultats d'analyse ont mis en évidence :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sur 2 échantillons, un dépassement des valeurs présentes dans les sols naturels non pollués, en cuivre (40 mg/kg), en plomb (77,7 mg/kg) et en zinc (105 mg/kg),</li><li>- des traces d'hydrocarbures totaux (HCT) au droit de la butte haute avec des teneurs totale comprises entre 27,9 et 218 mg/kg. Une absence d'HCT au droit de la butte basse,</li><li>- des traces d'Hydrocarbures aromatiques polycycliques à des teneurs comprises entre 0,11 et 9,2 mg/kg,</li><li>- des traces de PCB proche du seuil de quantification analytique du laboratoire (0,1 mg/kg),</li><li>- pour les tests de lixiviation, les résultats mettent en évidence une anomalie majoritairement conjointe en fraction soluble et en sulfates accompagnée pour deux échantillons d'anomalie en cadmium (0,074 mg/kg).</li></ul> <p>Le bureau d'études a conclu à la suite de cette étude que la butte basse peut être considérée comme inerte. Concernant la butte haute, elle montre la présence ponctuelle de métaux lourds pouvant engendrer des risques sanitaires par contact direct (inhalation de poussières, ingestion de sol et/ou contact cutané) avec les usagers ainsi que des teneurs élevées concernant la fraction soluble, le sulfate et ponctuellement le cadmium.</p>
Etat technique	Site nécessitant des investigations supplémentaires
Observations	<p>Par courriel du 29 novembre 2017, l'Agence Régionale de Santé (ARS) a été sollicitée pour émettre un avis concernant l'extension du centre équestre de la base de loisirs. Ce projet prévoyait l'aménagement d'une zone de pâturage pour les chevaux. Le 19 décembre 2017, l'ARS a émis des prescriptions concernant ce site :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la réalisation d'une évaluation des risques sanitaires,</li><li>- à titre préventif, le recouvrement des zones impactées par de la terre saine sur une épaisseur de 30 cm,</li></ul>

- la constitution par le gestionnaire, d'un dossier rassemblant toutes les analyses effectuées afin de conserver une mémoire de l'état des milieux, dans le cas d'une évolution d'usage du site qui nécessiterait de creuser le sol ou d'y construire des bâtiments.

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	IDF7707361	<a href="http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7707361">http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7707361</a>

## Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

## Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 681126.0 , 6868297.0 (Lambert 93)

Superficie totale 20648 m<sup>2</sup>

Perimètre total 672 m

## Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
JABLINES	AB	10	19/08/2019

## Documents

Titre	Commentaire	Diffusé
Localisation du site		Oui
Plan des sondages		Oui
Résultats d'analyse		Oui

# Cartographie

