

## Identification

---

Identifiant	77SIS08614
Nom usuel	GARAGE-STATION-SERVICE TRIPIER
Adresse	295 ROUTE DE MEAUX
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	LA HOUSSAYE EN BRIE - 77229
Caractéristiques du SIS	<p>Ancien garage automobile avec station service, le terrain a été exploité dès 1961 par la société ROBINET. En 1966 le GARAGE TRIPIER a succédé à l'ancien exploitant et a procédé à des modifications de ses activités. Installation classée pour la protection de l'environnement soumise au régime de la déclaration, la cessation d'activités serait intervenue en mai 2006.</p> <p>Différentes installations ont été exploités :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- une cuve enterrée de 10 m<sup>3</sup> d'essence sans plomb (cuve n°1),</li><li>- une cuve enterrée de 10 m<sup>3</sup> de GO (Gazole) (Cuve n°2),</li><li>- une cuve enterrée, bi-compartmentée de 8 m<sup>3</sup> d'essence sans plomb et GO (cuve n°3),</li><li>- une cuve aérienne de 2 m<sup>3</sup> d'huiles usagées,</li><li>- les îlots des anciens volucompteurs de la station,</li><li>- les infrastructures du garage et de la station.</li></ul> <p>Un diagnostic a été réalisé par un bureau d'études mandaté par l'exploitant. Des échantillons de sol, répartis sur différents sondages ont été prélevés pour analyse. Les résultats d'analyses ont mis en exergue des impacts de pollution en hydrocarbures et BTEX (Benzène , Toluène, Éthylbenzène et Xylène).</p> <p>Entre avril et octobre 2005, suite au rapport environnemental et d'investigations du bureau d'études, l'exploitant a fait procéder à l'excavation des cuves enterrées et des terres souillées (sur 5 m de long et 4 m de large, et ce jusqu'à 2 m de profondeur) vers le bio-centre de traitement à Villeparisis. Une quantité totale de 850,70 tonnes de terre a été acheminée vers le centre de traitement.</p> <p>L'ensemble des installations de distribution de carburant (hormis les infrastructures de l'ancien garage) aurait été retiré. Les fosses des anciennes cuves à carburant ont également été remblayées. Le site a été mis en sécurité. En particulier les déchets ont été évacués.</p> <p>Suite à un appel téléphonique su 13 octobre 2005 passé entre la préfecture et l'exploitant, l'exploitant a informé le préfet de la radiation de sa société du registre des commerces et des métiers.</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre)
Observations	

## Références aux inventaires

---

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	IDF7707360	<a href="http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7707360">http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7707360</a>

## Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 690080.0 , 6850411.0 (Lambert 93)

Superficie totale 1001 m<sup>2</sup>

Perimètre total 160 m

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
LA HOUSSAYE EN BRIE	ZN	156	25/04/2019

## Documents

---

Titre	Commentaire	Diffusé
résultats des analyses de sol		Oui
plan de situation du site		Oui

# Cartographie

