

Identification

Identifiant	77SIS11106
Nom usuel	ACTANIA (ex Melun ELECTROLYSE)
Adresse	1 rue du Rocheton
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	LA ROCHETTE - 77389
Caractéristiques du SIS	<p>La société Melun ÉLECTROLYSE a changé de dénomination et est devenue ACTANIA en juin 2011. Elle exploitait sur la commune de la Rochette un atelier de traitement de surface spécialisé dans les dépôts électrolytiques. Elle consistait en l'application de revêtements électrolytiques de cuivre, de nickel et de chrome sur divers pièces métalliques (des porte-clés, des médailles, des composants électriques, des objets de décoration, des luminaires notamment) qui sont traitées au préalable dans plusieurs bains (dégraissage, décapage etc). Les principaux dangers engendrés par l'exploitation du site étaient le dégagement de fumées toxiques suite à un incendie et l'épandage accidentel de produits chimiques.</p> <p>La société a été mise en liquidation judiciaire en juin 2009.</p> <p>Un diagnostic des sols a été effectué, avec la réalisation de quatre sondages afin de déterminer si les activités du site ont engendré une pollution au droit du sol. Les résultats d'analyses mettent en évidence :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 135 mg/kg de chrome, - 29 mg/kg de cuivre, - 151mg/kg de nickel, - 29058 mg/kg de fer, - 302 mg/kg de zinc. <p>Ces concentrations sont supérieures aux concentrations présentes dans les sols naturels non pollués.</p> <p>D'après le rapport de l'Inspection des Installations Classées (IIC), lors d'une visite en 2012, il a été constaté que le site a été mis en sécurité et que toutes les installations de produits ont été enlevées. Aucun mémoire de cessation n'a été transmis, l'IIC en a fait la demande en 2013. Au vu des éléments du dossier administratif, à ce jour aucun dossier de cessation n'a été réalisé par ladite société.</p> <p>L'IIC indique dans un courrier du 4 décembre 2014 que la société ACTANIA a été dissoute le 8 février 2013 sans liquidation et radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 juillet 2013, sans avoir satisfait à ses obligations réglementaires.</p> <p>Par conséquent, du fait de la disparition de l'exploitant, le site n'a jamais été remis en l'état. cette responsabilité incombe désormais au propriétaire du site.</p>
Etat technique	Site nécessitant des investigations supplémentaires
Observations	

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	IDF7701448	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7701448

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 674819.0 , 6822996.0 (Lambert 93)

Superficie totale 1654 m²

Perimètre total 384 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
LA ROCHETTE	AL	73	02/08/2019
LA ROCHETTE	AL	71	02/08/2019
LA ROCHETTE	AL	74	02/08/2019

Documents

Titre	Commentaire	Diffusé
Localisation du site		Oui
Plan des sondages		Oui
Résultats d'analyses		Oui

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 77SIS11106



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 77SIS11106