

## Identification

---

Identifiant	77SIS10797
Nom usuel	Société NCH France
Adresse	22 rue de la Croix Saint-Jacques
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	MAROLLES SUR SEINE - 77279
Caractéristiques du SIS	<p>La société NCH France a exploité un entrepôt de stockage sur son site. Elle réceptionnait, stockait et expédiait des produits d'entretien (bidons, fûts et aérosols dont des liquides inflammables) mais ne transformait pas de produit. Les installations ont été exploitées dès 2008, elles comprenaient :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un entrepôt couvert d'environ 34 000 m<sup>3</sup>, composé de 3 cellules : la plus grande pour les produits divers et une zone dédiée pour les produits corrosifs, une autre cellule pour les produits liquides inflammables et la dernière pour les aérosols.</li> <li>• un dépôt de papier, de carton sur un volume de 2000 m<sup>3</sup>,</li> <li>• un stockage de liquides inflammables de 99 m<sup>3</sup>,</li> <li>• un stockage de gaz inflammables liquéfiés de 16 tonnes,</li> <li>• un stockage de substances et préparations toxiques de 2,7 tonnes,</li> <li>• une chaudière d'une puissance de 650 kW,</li> <li>• un groupe froid comprenant 1,6 kg de fluides frigorigènes,</li> <li>• une réserve de fioul (un fût de 600 l) permettant d'alimenter la motopompe du sprinkler.</li> </ul> <p>Le site exploité par la société NCH France est en cessation d'activité depuis 2015. En juin 2017, un diagnostic environnemental a été réalisé , 5 sondages ont été fait jusqu'à 5,5 m de profondeur maximale . Les résultats ont mis en évidence la présence de plomb au droit de l'un des sondages avec une concentration de 76 mg/kg MS.</p> <p>Le bureau d'études a conclu que l'activité exercée par la Société NCH France n'a généré aucun impact notable sur le sous-sol et que le site est compatible avec un usage industriel et/ou commercial.</p> <p>Concernant l'usage futur le rapport d'Inspection des Installations Classées (IIC) datant de 2017 indique que NCH France resterait locataire du site jusqu'en novembre 2017 avec le maintien d'un usage industriel.</p>
Etat technique	Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)
Observations	

## Références aux inventaires

---

## Sélection du SIS

---

Statut    Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde    701941.0 , 6809065.0 (Lambert 93)

Superficie totale    13511 m<sup>2</sup>

Perimètre total    595 m

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire


Commune	Section	Parcelle	Date génération
MAROLLES SUR SEINE	ZN	261	22/05/2019

## Documents

---


Titre	Commentaire	Diffusé
Localisation du site		Oui
Localisation des sondages		Oui
Résultats d'analyses		Oui

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 77SIS10797



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 77SIS10797