

Identification

Identifiant	77SIS11111
Nom usuel	GEFCO (ex VIA LOCATION)
Adresse	RUE DENIS PAPIN
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	MOISSY CRAMAYEL - 77296
Caractéristiques du SIS	<p>Ancien garage de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, le terrain a été exploité de 1988 à 2014 par la société VIA LOCATION puis par la société GEFCO à compter de 2011. Installation classée pour la protection de l'environnement soumise au régime de la déclaration.</p> <p>En 1988 un premier récépissé de déclaration n° 12401 a été délivré pour l'exploitation de stockage et de distributions de liquides inflammables. Suite à une déclaration de l'exploitant concernant les modifications apportées à son installation, un second récépissé de déclaration remplaçant le précédent a été délivré le 22 septembre 1998 pour l'exploitation d'un atelier de réparation et d'entretien d'engins à moteur.</p> <p>Un dossier de cessation d'activités des installations a été adressé le 20 novembre 2014 aux services des installations classées, notifiant l'arrêt définitif des installations sur le site depuis le 09 avril 2014.</p> <p>Le Préfet a pris acte de la cessation d'activités de GEFCO le 21 janvier 2015.</p> <p>Un diagnostic des sols a été réalisé le 23 février 2015 par un bureau d'études mandaté par l'exploitant. 2 sondages de terrains ont été réalisés sur le site. 4 échantillons de sol ont été prélevés pour analyse. Les paramètres recherchés concernaient les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), les hydrocarbures totaux (HCT) et les BTEX (Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylènes).</p> <p>Les résultats d'analyses ne mettent pas en exergue des impacts de pollution dus aux paramètres recherchés.</p> <p>La cuve enterrée a été vidée, dégazée puis nettoyée.</p> <p>L'étude conclut que l'exploitation de la cuve enterrée n'a pas eu d'impact sur les sols au droit des sondages réalisés et pour les composés recherchés. Elle conclut également que l'état actuel du site est compatible qu'avec un usage industriel.</p>
Etat technique	Site évalué (IEM et/ou plan de gestion), état des sols compatible avec l'usage actuel ou projeté
Observations	

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 669325.0 , 6835130.0 (Lambert 93)

Superficie totale 169661 m²

Perimètre total 2040 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MOISSY CRAMAYEL	0D	648	02/08/2019
MOISSY CRAMAYEL	0D	633	02/08/2019

Documents

Titre	Commentaire	Diffusé
plans_de_localisation_du_site		Oui
résultats_d'analyses_et_sondages		Oui

Cartographie

