

## Identification

---

Identifiant	77SIS11074
Nom usuel	ECALEX
Adresse	4 RUE DU PARC
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	MONTCOURT FROMONVILLE - 77302
Caractéristiques du SIS	<p>Ancienne station-service, le terrain a été exploité entre 1989 et 2012 par la société ECALEX. La société exploitait sur le site des installations de dépôt et de distribution de liquides inflammables et de gaz. Installation classée pour la protection de l'environnement soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique. La société a notifié l'arrêt définitif de ces installations le 29 novembre 2012. Elle a été radiée du registre de commerce et des sociétés le 31 janvier 2011.</p> <p>Les installations autorisées sur le site concernaient :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- une cuve enterrée de 80 m<sup>3</sup> tri compartimentée comprenant de l'essence et du gas-oil</li><li>- une installation de dépôt et de stockage de gaz.</li></ul> <p>Suite à la cessation d'activités sur le site, un diagnostic a été réalisé en juin 2012 par un bureau d'études mandaté par l'exploitant. 5 sondages ont été réalisés. Des échantillons de sol, répartis sur différents sondages ont été prélevés pour analyse. Les résultats d'analyses ont permis de relever quelques traces de pollution en hydrocarbures totaux C10-C40 avec 74 mg/kg de MS (matières sèches) au droit du sondage 3 et 170 mg/kg de MS au droit du sondage 5. Les résultats d'analyses n'ont pas permis de mettre exergue des impacts de pollution en BTEX (Benzène Toluène Éthylbenzène et Xylènes). Par courrier en date du 25 septembre 2013 le bureau a justifié de l'absence de nécessité de rechercher les paramètres HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) dans les sols au droit de l'ancienne station-service. Par ailleurs, aucune vapeur de gaz n'a été recensée sur le site.</p> <p>En octobre 2012, la cuve et les tuyauteries associées ont été nettoyées, dégazées et évacuées du site, elles ont été vendues en tant que ferraille en décembre 2012. Un bordereau de suivi de déchets dangereux a été fourni concernant le curage et le nettoyage du séparateur d'hydrocarbures du site. D'autres déchets tels que auvent et infrastructures ont également été évacués du site et envoyés vers un centre de traitement biologique.</p> <p>La cessation d'activités sur le site a été actée le 28 janvier 2014 par le Préfet un récépissé de notification a été délivré à l'exploitant. L'inspection des installations classées a demandé à l'exploitant de transmettre sous un 1 mois les bordereaux de suivi des déchets dangereux relatif au traitement de l'eau utilisée et l'inertage de la cuve de stockage en 2011.</p>
Etat technique	Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)

## Observations

### Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	IDF7710452	<a href="http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7710452">http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7710452</a>

### Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

### Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 677701.0 , 6800026.0 (Lambert 93)

Superficie totale 10425 m<sup>2</sup>

Perimètre total 563 m

### Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MONTCOURT FROMONVILLE	AD	178	26/07/2019
MONTCOURT FROMONVILLE	AD	133	26/07/2019
MONTCOURT FROMONVILLE	AD	179	26/07/2019
MONTCOURT FROMONVILLE	AD	181	26/07/2019
MONTCOURT FROMONVILLE	AD	182	26/07/2019
MONTCOURT FROMONVILLE	AD	159	26/07/2019
MONTCOURT FROMONVILLE	AD	175	26/07/2019
MONTCOURT FROMONVILLE	AD	176	26/07/2019

### Documents

Titre	Commentaire	Diffusé
Plans de localisation et de sondages du site		Oui
Résultats d'analyses		Oui

# Cartographie

