

Identification

Identifiant	77SIS07978
Nom usuel	THEVENIN ET DUCROT DISTRIBUTION
Adresse	rue Léon Blum
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	NANGIS - 77327
Caractéristiques du SIS	<p>Ancien dépôt pétrolier exploité par la société THEVENIN ET DUCROT de 2003 à 2007. Les activités exercées soumises à déclaration étaient : le stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables, Les installations de remplissage et de distribution de liquides inflammables.</p> <p>Le site comportait une cuve enterrée de fioul, une aire de chargement bétonnée et un hall de stockage pour les huiles de lubrifiants.</p> <p>Dans le cadre de la cessation d'activité de la société, un diagnostic de sol a été réalisé en février 2008. Les analyses de sol avaient révélé : une pollution en hydrocarbures totaux au droit des cuves d'hydrocarbures, des aires de chargement, de dépotage et du séparateur d'hydrocarbures.</p> <p>Il a été demandé par arrêté préfectoral du 14 mai 2009 de réaliser des travaux d'excavation et de traitement des terres impactées ainsi qu'un suivi de la qualité des eaux souterraines au droit du site.</p> <p>Des travaux d'excavation de 2247 tonnes de terres impactées en hydrocarbures vers 2 biocentres ont été réalisés. Les zones excavées ont été remblayées par des matériaux sains.</p> <p>Des prélèvements en fond et bord de fouilles ont été réalisés après les travaux d'excavation, les résultats analytiques obtenus sur les échantillons ont révélé des dépassements des critères « déchets inertes ». Des concentrations résiduelles en hydrocarbures subsistaient dans les remblais au droit de l'ancien séparateur au sud du site et dans le terrain naturel au droit de l'ancienne aire de distribution.</p> <p>Aucune restriction n'a été formulée étant donné que le site a été classé comme non-constructible et destiné à un usage industriel.</p>
Etat technique	Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)
Observations	<p>Suite à la mise en évidence en 2007 et 2008 de produit surnageant sur la nappe en partie aval du site, des travaux d'hydrocurage du produit ont été réalisés.</p> <p>Plusieurs campagnes de prélèvements et d'analyses de la qualité des eaux souterraines ont été réalisées de mars 2010 à octobre 2015. Lors des différentes campagnes (depuis mars 2010), les concentrations en hydrocarbures étaient inférieures ou proches de la limite de quantification (0,05 mg/l). Une concentration de 0,4 mg/l en hydrocarbures a été mesurée au droit du P2 en octobre 2014.</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	77.0126	https://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=77.0126

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 702322.0 , 6828767.0 (Lambert 93)

Superficie totale 2073 m²

Perimètre total 217 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire 31/07/2018

Commune	Section	Parcelle	Date génération
NANGIS	ZH	66	01/08/2018

Documents

Titre	Commentaire	Diffusé
Implantation des piézomètres		Oui
Implantation des sondages		Oui
Localisation du site		Oui
Résultats des analyses des sols 1		Oui
Résultats des analyses des sols 2		Oui
Résultats des analyses des sols		Oui
Résultats des analyses des sols	Fonds et bords de fouilles	Oui

