

## Identification

---

Identifiant	77SIS10887
Nom usuel	CHAMPOD PERRY (Ex COLORISSIMO)
Adresse	44 AVENUE DES CHARDONS
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	PONTAULT COMBAULT - 77373
Caractéristiques du SIS	<p>La société CHAMPOD PERRY exerçait sur ce site des activités de fabrication, d'entreposage et de vente de peintures et résines. Les installations classées exploitées sur le site ont fait l'objet de l'arrêté préfectoral du 3 avril 1953 et de récépissés successifs de déclaration au titre des anciennes rubriques de la nomenclature des installations classées ont été délivrés à l'exploitant.</p> <p>Un récépissé de notification de la cessation d'activité a été délivré à la société CHAMPOD PERRY le 12 octobre 2012. Cette société a depuis été placée en liquidation (procédure clôturée en 2018).</p> <p>Les installations exploitées sur le site étaient :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- un atelier de fabrication et stockage (sans application) de peintures, vernis, encres et mastics ou solvants ;</li><li>- un atelier de fabrication et stockage de colles, gélatines, résines synthétiques, gomme et mastic ;</li><li>- un dépôt de liquides inflammables ;</li><li>- un atelier de fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique.</li></ul> <p>Dans le cadre de la cessation d'activité sur le site, un premier diagnostic a été réalisé en août 2009 par un bureau d'études mandaté par l'exploitant. Ce diagnostic a consisté en la réalisation de 7 sondages de sol à des profondeurs comprises entre 1 et 4 m. Les résultats des analyses effectuées ont mis en évidence la présence d'impact de pollution en arsenic avec une concentration de 22,2 mg/kg de MS (matières sèches) et en cadmium avec une concentration de 0,81 mg/kg de MS au droit des sondages 6 et 7. Également des teneurs en Hydrocarbures Totaux (HCT) C10-C40 avec une concentration de 197 mg/kg de MS a été décelée au droit du sondage 2.</p> <p>Deux diagnostics complémentaires ont été réalisés en mars 2011 et en mai 2012. Les résultats d'analyses ont également mis en évidence la présence des teneurs aux HCT C10-C40 avec une concentration maximale de 250 mg/kg de MS au droit du sondage 3, une concentration en Xylène de 0,21 mg/kg de MS au droit du sondage 1.</p> <p>Une étude d'évaluation quantitative des risques a été menée en juin 2012 sur la base des résultats des différentes campagnes d'investigations, et pour un usage de Parc d'agrément et de Parking au compte de la Mairie de Pontault Combault. Cette étude a conclu à l'acceptabilité du risque sanitaire.</p>

Au regard des différentes études réalisées, l'exploitant a fait faire réaliser des travaux de réhabilitation du site. Ces travaux ont consisté à faire le terrassement, l'excavation et l'enlèvement des terres polluées entre juin et juillet 2013 : 970,56 tonnes de terres polluées qui ont été excavées et éliminées du site. La société CHAMPOD PERRY a également dégazé et éliminé les cuves enterrées. L'ensemble des bâtiments et des infrastructures ont été démolis. Le site a été aménagé en Parc d'agrément extérieur.

Par courrier du 13 juin 2014, l'inspection des installations classées a demandé à l'exploitant de fournir des compléments de dossiers concernant la fin des travaux, notamment les bordereaux de suivi des déchets, le diagnostic de la pollution résiduelle et l'analyse des risques résiduels.

Etat technique Site nécessitant des investigations supplémentaires

Observations

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	IDF7702608	<a href="http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7702608">http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7702608</a>

## Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

## Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 671490.0 , 6854558.0 (Lambert 93)

Superficie totale 6028 m²

Perimètre total 380 m

## Liste parcellaire cadastral


Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
PONTAULT COMBAULT	AR	232	14/06/2019

## Documents


Titre	Commentaire	Diffusé
Plans de localisation et des sondages		Oui
Résultats des analyses		Oui

# Cartographie



Périmètre du SIS  
 Cartes IGN - IGN

Identifiant : 77SIS10887



Périmètre du SIS  
 Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 77SIS10887