

Identification

Identifiant	77SIS11031
Nom usuel	WMR77 (ex MIPLACOL)
Adresse	13 Route de conde
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	MAREUIL LES MEAUX - 77276
Autre(s) commune(s)	QUINCY VOISINS - 77382
Caractéristiques du SIS	<p>La société Wilfried Métaux Recyclage 77 (WMR77) exerçait une activité de récupération de déchets de métaux, d'alliages de résidus métalliques et de véhicules hors d'usage sans disposer de l'autorisation préfectorale requise.</p> <p>Le site se trouve sur la partie ouest de la parcelle 807. La société WMR77 exploitait une partie des bâtiments présents sur la parcelle et la plateforme située entre les bâtiments et la route de Condé. Le reste du bâtiment est occupé par d'autres sociétés.</p> <p>Un diagnostic de pollution a été réalisé sur l'emprise du terrain occupé par WMR77 en novembre 2010 dans le cadre de sa cessation d'activité.</p> <p>La zone investiguée correspond uniquement à une partie des terrains anciennement utilisés par la société MIPLACOL et notamment la plateforme extérieure au bâtiment. Le rapport de l'Inspection des Installations Classées (IIC) précise que d'autres sources de pollution pourraient être présentes en dehors du périmètre occupé par la société WMR77.</p> <p>Les résultats d'analyse mettent en évidence :</p> <ul style="list-style-type: none">- une pollution au cadmium, au chrome, au cuivre, au plomb, au mercure, au zinc,- une pollution aux hydrocarbures,- une pollution aux hydrocarbures aromatiques polycycliques,- une pollution aux Composés Organo-Halogénés Volatils. <p>En 2013 un rapport de l'Inspection des Installations Classées (IIC) indique que le diagnostic de pollution des sols réalisé en 2010 fait état d'une pollution importante et qu'il est donc nécessaire de poursuivre les investigations. L'IIC considère que l'exploitant n'a pas placé le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts de l'environnement.</p> <p>L'IIC a donc demandé les compléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">- étendre les investigations aux autres zones du terrain, potentiellement polluées par les anciennes activités exercées sur le site,- compléter les analyses par d'autres substances potentiellement utilisées au cours des différentes périodes d'activité sur le site,- compléter les sondages de sols par des analyses de gaz du sol afin d'évaluer l'impact du site pour une exposition de type inhalation,- identifier l'étendue des sources de pollutions mises en évidence sur le site,

- réaliser des investigations complémentaires au niveaux des eaux souterraines compte de la profondeur et de la vulnérabilité de la nappe présente au droit du site,
- identifier les enjeux autour du site, notamment les habitations et les puits privés,
- tous les enjeux et sources de pollutions identifiées sur le site devront être représentés sous la forme d'un schéma conceptuel,
- en fonction des résultats obtenus, des mesures de gestion sur la base d'un bilan coût avantage devront être proposées.

A ce jour et au vu des éléments du dossier administratif, ce courrier est resté sans réponse.

Etat technique Site nécessitant des investigations supplémentaires

Observations La société WMR77 était en liquidation judiciaire et est considéré comme fermée depuis 2011 mais n'a toujours pas été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés.

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	IDF7702978	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7702978

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 689346.0 , 6867918.0 (Lambert 93)

Superficie totale 17017 m²

Perimètre total 1381 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MAREUIL LES MEAUX	0D	815	19/07/2019
QUINCY VOISINS	YA	106	19/07/2019
QUINCY VOISINS	YA	107	19/07/2019
MAREUIL LES MEAUX	0D	807	19/07/2019
MAREUIL LES MEAUX	0D	808	19/07/2019

Documents


Titre	Commentaire	Diffusé
Plan des sondages		Oui
Localisation du site		Oui
Vue aérienne du site		Oui
Résultats d'analyse		Oui

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 77SIS11031



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 77SIS11031