

Identification

| | |
|-------------------------|--|
| Identifiant | 77SIS11064 |
| Nom usuel | Station service ELF (ex Antar) |
| Adresse | 36 Rue Frédéric Sarazin |
| Lieu-dit | |
| Département | SEINE-ET-MARNE - 77 |
| Commune principale | REAU - 77384 |
| Caractéristiques du SIS | <p>La société TOTAL exploitait une station service ELF implantée au 36 rue Frédéric Sarazin, sur la commune de Réau. La station service a été démontée en mai 1994, les cuves et les tuyauteries ont été extraites également. La cessation d'activité a été actée en 2009. Dans le cadre de la cessation d'activité un diagnostic de l'état des sols a été réalisé. Seuls les hydrocarbures totaux ont été recherchés. Ce diagnostic a permis de mettre en évidence une concentration maximale en hydrocarbures totaux de 355 mg/kg. Le bureau d'études a conclu à une absence de contamination des sols.</p> <p>L'Inspection des Installations Classées précise que ces teneurs sont inférieures aux teneurs naturellement présentes dans les sols non pollués. Elle conclut également que l'usage industriel actuel du site est compatible avec l'état des sols.</p> |
| Etat technique | Site évalué (IEM et/ou plan de gestion), état des sols compatible avec l'usage actuel ou projeté |
| Observations | |

Références aux inventaires

| Organisme | Base | Identifiant | Lien |
|-----------------------------|-------------|-------------|---|
| Etablissement public - BRGM | Base BASIAS | IDF7701738 | http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7701738 |

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Coordonnées du centroïde | 672269.0 , 6834302.0 (Lambert 93) |
| Superficie totale | 543 m² |
| Perimètre total | 141 m |

Liste parcellaire cadastral


Date de vérification du
parcellaire

| Commune | Section | Parcelle | Date génération |
|---------|---------|----------|-----------------|
| REAU | 0A | 443 | 22/07/2019 |

Documents


| Titre | Commentaire | Diffusé |
|----------------------|-------------|---------|
| Localisation du site | | Oui |
| Plan des sondages | | Oui |
| Résultats d'analyses | | Oui |

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 77SIS11064



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 77SIS11064