

## Identification

---

Identifiant	77SIS11072
Nom usuel	HERINK
Adresse	LIEU DIT BOIS FRMY
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	SABLONNIERES - 77398
Caractéristiques du SIS	<p>La société HERINK s'est installée sur ce site dès les années 1963, elle était spécialisée dans la fabrication de bijoux en argent massif. Elle fabriquait également jusqu'en janvier 2000 des bijoux plaqués or. En février 1974 les installations de la société ont été soumises au régime de l'autorisation définie par le code de l'environnement. Par arrêté préfectoral n° 74 DAGR 2EC 022 en date du 13 février 1974, la société HERINK s'est vu interdire tout rejet dans le Petit Morin, qui borde le site.</p> <p>L'exploitant a cessé définitivement l'activité de fonderie de métaux sur ce site le 31 décembre 2004. La société HERINK a été radiée du registre de commerce et des sociétés.</p> <p>Les activités sur les terrains concernaient essentiellement : le travail mécanique des métaux et alliages, la fonderie des métaux et alliages, l'emploi de matières abrasives, la compression d'air et gaz inflammables, le dépôt des liquides inflammables et le traitement électrolytique ou chimique des métaux et matières plastiques.</p> <p>Suite à la cessation d'activités sur les terrains, un diagnostic préliminaire a été réalisé par un bureau d'études en janvier 2000 pour déterminer la qualité des sols et les eaux souterraines. Ce diagnostic a permis de mettre en exergue la présence ponctuelle de pollution en éléments traces métalliques notamment en argent et cadmium sur l'ensemble des sols analysés.</p> <p>Les teneurs relevées en argent, ont une concentration maximale de 108 mg/kg de MS (matières sèches) au droit du sondage 2 entre 0,5 et 1 m de profondeur et une concentration minimale de 27,4 mg/kg de MS entre 1,5 et 2 m de profondeur. On note également des concentrations en cadmium de 17,1 mg/kg de MS au droit du sondage 2, situé au niveau du bassin de décantation. Les teneurs susmentionnées sont toutes supérieures à la VDSS (Valeur de Définition Source Sols).</p> <p>Un second diagnostic a été réalisé en août 2004, les concentrations résiduelles en cadmium sont toujours présentes au droit du sondage 2 avec 18,5 mg/kg de MS, mais cette fois-ci un peu plus en profondeur entre 2,5 et 3 m.</p> <p>Une inspection a été effectuée sur le site le 14 avril 2005, cette inspection a permis de constater que la quasi-totalité des produits chimiques a été évacuée. Elle a également permis de constater la présence d'un bidon d'huile et de quelques fûts de plâtre.</p>

Par courrier du 26 avril l'exploitant a informé les services des installations classées de l'enlèvement du bidon d'huile et les fûts de plâtre.

Par courrier du 22 juillet 2005, l'inspection des installations classées a proposé au Préfet de prendre acte de la cessation d'activités de la société HERINK et des conclusions de la dite étude proposant le classement final du site en niveau 3, ce qui correspond à un site « banalisable ».

Le 28 juillet 2005, le Préfet du Département Seine-et-Marne a pris acte de la cessation d'activités de la société HERINK.

Etat technique Site "banalisable" (pour un usage donné), pas de contrainte particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance

Observations

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	IDF7708343	<a href="http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7708343">http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7708343</a>
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	77.0061	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=77.0061">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=77.0061</a>

## Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

## Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 720018.0 , 6865215.0 (Lambert 93)  
Superficie totale 3620 m<sup>2</sup>  
Perimètre total 311 m

## Liste parcellaire cadastral


Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
SABLONNIERES	0U	145	25/07/2019
SABLONNIERES	0U	149	25/07/2019

## Documents


Titre	Commentaire	Diffusé
Résultats d'analyses de 2004 et 2000		Oui
Plans de localisation et de sondages du site		Oui

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 77SIS11072



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 77SIS11072