

Identification

Identifiant	77SIS11092
Nom usuel	GARAGE DU VIADUC
Adresse	151 RUE GRANDE
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	SAINT MAMMES - 77419
Caractéristiques du SIS	<p>Ancien garage de réparation d'automobiles avec station service, le terrain a été exploité dès les années 1960, la société GARAGE DU VIADUC a fait acquisition dans les années 1980. Sur le site ont été exploitées des installations de stockage, de distribution des liquides inflammables et un atelier de garage pour la réparation de véhicules. Ces installations classées pour la protection de l'environnement étaient soumises au régime de la déclaration. Par courrier du 08 janvier 2008, la société GARAGE DU VIADUC a déclaré la cessation de son activité de distribution de carburant sur le site depuis 1992.</p> <p>La société GARAGE DU VIADUC a été radiée du registre de commerce et des sociétés le 31 mars 2005.</p> <p>Différentes installations ont été exploités :</p> <ul style="list-style-type: none">- deux cuves enterrées de 4 m³ de carburants,- une cuve enterrée de 7 m³ de carburants,- les infrastructures du garage et de la station. <p>Un diagnostic de l'état des sols a été réalisé courant août 2008, par un bureau d'études mandaté par l'exploitant. 4 sondages de sols ont été réalisés sur le site. Des échantillons de sol, répartis sur différents sondages ont été prélevés pour analyse. Les paramètres recherchés étaient entre autres les éléments traces métaux, les Hydrocarbures Totaux (HCT), les BTEX (Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylène) et les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques).</p> <p>Les résultats d'analyses des sols n'ont pas permis de mettre en exergue des impacts de pollution liés aux paramètres recherchés.</p> <p>Il est à noter que les cuves enterrées sont toujours présentes et que le sol est goudronné au-dessus des cuves.</p> <p>Compte tenu des éléments transmis, le Préfet a pris acte de la cessation d'activités de la société GARAGE DU VIADUC le 22 octobre 2008.</p>
Etat technique	Site "banalisable" (pour un usage donné), pas de contrainte particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance
Observations	

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 686066.0 , 6809236.0 (Lambert 93)

Superficie totale 2217 m²

Perimètre total 320 m

Liste parcellaire cadastral


Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
SAINT MAMMES	AH	909	30/07/2019
SAINT MAMMES	AH	910	30/07/2019

Documents


Titre	Commentaire	Diffusé
Plans cadastral et de sondages du site		Oui
Résultats d'analyses		Oui

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 77SIS11092



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 77SIS11092