

Identification

Identifiant	77SIS11096
Nom usuel	SNCF
Adresse	LIEU-DIT GARENNE BLETTEE
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	SAINT MESMES - 77427
Caractéristiques du SIS	<p>À partir de juillet 1991, la SNCF a exploité des activités d'enrobage au bitume de matériaux routiers pour une durée de 3 ans. Cette installation classée pour la protection de l'environnement a été autorisée par l'arrêté préfectoral n°91 du 12 janvier 1991. L'autorisation était valable pour une durée de 3 ans. En septembre 1993, l'exploitant a adressé au Préfet un courrier déclarant la cessation d'activités sur le site.</p> <p>Une étude argo-pédologique annexée à la déclaration d'abandon a toutefois révélé l'existence d'une ancienne piste de circulation, stabilisée au moyen de mâchefers d'incinération et enfouie à une profondeur d'environ 60 cm sous le niveau du sol reconstitué.</p> <p>Ainsi, un arrêté préfectoral n° 94 DAE 2M 014 a mis en demeure la SNCF, de réaliser une étude complémentaire des sols sur la totalité des matériaux d'apport et de fournir un justificatif de travaux d'évacuation de ces mâchefers sur le site.</p> <p>En réponse à cet arrêté préfectoral, l'exploitant a fait excaver et évacuer les mâchefers du site. Un diagnostic de la qualité des sols a été réalisé en juin 1994. 8 sondages ont été réalisés sur le site. Un certain nombre de prélèvements d'échantillons ont été réalisés pour analyse. Les résultats d'analyses effectuées respectaient les caractéristiques de la Catégorie V de la circulaire du 9 mai 1994 au titre du code de l'environnement.</p> <p>Au regard des résultats obtenus suite aux analyses effectuées, l'exploitant a procédé aux travaux de remise en état et au comblement. L'étude conclut, qu'au droit des sondages, aucune anomalie n'a été observée dans les matériaux de remplissage, notamment pas de matériaux organiques rencontrés.</p> <p>Après une visite d'inspection sur le site, le 30 mars 1996, le Préfet a pris acte de la cessation d'activités de la SNCF.</p> <p>Par courrier en date du 23 mai 2011, le nouvel usage envisagé sur le site concernait l'implantation d'un manège équestre.</p>
Etat technique	Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)
Observations	

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 676880.0 , 6875898.0 (Lambert 93)

Superficie totale 381936 m²

Perimètre total 4967 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
SAINT MESMES	0A	155	31/07/2019
SAINT MESMES	0A	163	31/07/2019
SAINT MESMES	ZA	21	31/07/2019
SAINT MESMES	ZA	9	31/07/2019
SAINT MESMES	ZA	8	31/07/2019
SAINT MESMES	ZA	7	31/07/2019
SAINT MESMES	ZA	10	31/07/2019
SAINT MESMES	ZA	11	31/07/2019
SAINT MESMES	ZA	12	31/07/2019
SAINT MESMES	ZA	47	31/07/2019

Documents

Titre	Commentaire	Diffusé
plans_de_localisation_et_de_sondages_du_site		Oui
résultats_d'analyses		Oui

