

## Identification

---

Identifiant	77SIS11089
Nom usuel	Compagnie Pétrolière de l'Est (ex BP FIOUL SERVICES)
Adresse	rue de la Marlette
Lieu-dit	Zone Industrielle des Septs Sorts
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	SEPT SORTS - 77448
Caractéristiques du SIS	<p>CPE a repris en 2001 une activité de dépôt pétrolier, dédié à la réception et au stockage d'hydrocarbures liquides pour la distribution et la mise en consommation. Cette activité était anciennement exercée par BP FIOUL SERVICES.</p> <p>Dans le cadre de la cessation d'activité la Compagnie Pétrolière de l'Est a effectué un diagnostic de l'état du sous-sol.</p> <p>Les analyses du sol ont été réalisées sur des échantillons répartis sur l'ensemble du site, aux abords des zones potentiellement à risques, telles que les aires de dépotage et de distribution, le décanteur, le séparateur d'hydrocarbures et les quatre cuves de stockage de carburants, susceptibles d'avoir occasionné un impact sur la qualité du sous-sol.</p> <p>D'après le bureau d'études, le futur usage du site étant potentiellement sensible (l'usage futur n'était pas encore déterminé lors de la réalisation du diagnostic), une attention particulière a été portée sur la présence de polluants organiques les plus toxiques en considérant pour ces derniers, les limites de détection analytique du laboratoire.</p> <p>Les résultats d'analyses ont mis en évidence :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- des teneurs significatives pour les hydrocarbures C5-C10 (720 mg/kg) et C10-C40 (2700 mg/kg) au droit de la partie centrale du site, correspondant à l'aire de distribution et la cuve enterrée,</li><li>- concernant les hydrocarbures C10-C40 (2000 mg/kg), une teneur remarquable en partie centre Est du site, correspondant à l'aire de dépotage et la cuve enterrée. Une concentration plus faible en partie Nord-Est correspondant au séparateur d'hydrocarbures,</li><li>- concernant les BTEX, la quasi-absence au droit des zones investiguées.</li></ul> <p>Par la suite des travaux de dépollution ont eu lieu, menant à l'excavation et l'évacuation de 288,35 tonnes de terres polluées en centres de traitement agréés. L'exploitant n'a néanmoins pas transmis de résultats d'analyses en fond de fouille;</p>
Etat technique	Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)
Observations	

## Références aux inventaires

---

## Sélection du SIS

---

Statut    Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde    707859.0 , 6871919.0 (Lambert 93)

Superficie totale    2393 m<sup>2</sup>

Perimètre total    288 m

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
SEPT SORTS	ZB	260	29/07/2019

## Documents

---

Titre	Commentaire	Diffusé
Cartographie des teneurs significatives		Oui
Localisation du site		Oui
Plan du site		Oui
Localisation des investigations		Oui
Résultats d'analyses		Oui

