

Identification

Identifiant	77SIS10857
Nom usuel	SOCIETE INTERTUBE
Adresse	RUE DE L'ANCUENNE GARE
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	COUBERT - 77127
Autre(s) commune(s)	SOIGNOLLES EN BRIE - 77455

Caractéristiques du SIS La société INTERTUBE a exercé sur les communes de Coubert et de Soignolles-en-Brie, jusqu'en mai 2008, des activités de protection de tubes et de tuyaux en métaux ferreux par application de revêtements peinture, bitumeux ou par bandes polyéthylènes, sur ces terrains. Cette installation était autorisée par l'arrêté préfectoral n° 85 DAGER 2IC 063 du 3 juillet 1985.

Les principales activités exercées sur ce site étaient le traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique, application des vernis et peintures).

La société a cessé ces activités sur le site, suite à sa mise en liquidation judiciaire le 19 mai 2008 ordonnée par le Tribunal de Commerce de Pontoise.

La société INTERTUBE, représentée par son liquidateur judiciaire a été mise en demeure par arrêté préfectoral n° 08 DAIDD 1IC 325 du 21 octobre 2008, de respecter, sous un délai de 15 jours, les mesures de mise en état du site prescrit à l'article R. 512-74 du code de l'environnement.

La mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effets, le liquidateur de la société a été enjoint, par arrêté préfectoral n° 09 DAIDD 1IC 095 EN DATE DU 06 avril 2009, à faire consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 37 400 euros TTC, correspondant à la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité du site, prescrit à l'article R. 512-74 du code de l'environnement.

En octobre 2014, un diagnostic de l'état de pollution des sables Rugos et des eaux de fosse a été réalisé par un bureau d'études mandaté par la société. Des échantillons de sables et d'eau ont été prélevés pour analyse. Les résultats des analyses effectuées sur les terrains ont mis en exergue des spots de pollution en HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) en HCT (Hydrocarbures Totaux), PCB (Polychlorophényls) et en métaux.

Des concentrations en HAP ont été détectées sur les échantillons analysés. La somme des HAP est comprise entre 10 et 28 mg/kg de MS (matières sèches). Des teneurs en HCT ont été décelées dans les échantillons analysés. Les concentrations mesurées en HCT sont comprises entre 31,4 et 91,9 mg/kg de MS. Des traces de PCB ont été

observées sur 1 échantillon. La concentration en PCB mesurée sur l'échantillon R1 est 0,011 mg/kg de MS.

Le bureau d'études a conclu que le tas de sable Rugos présent sur le site peut être considéré comme un déchet inerte et acheminé dans un centre de stockage pour déchets inertes.

Au vu de ces résultats d'analyses, l'exploitant a réalisé des travaux de mise en sécurité du site. Il a fait évacuer et éliminer tous les produits chimiques et déchets dangereux sur le site vers un centre de traitement. L'exploitant a supprimé tous les risques d'incendie et d'explosion. Toutefois, il n'a pas éliminé les dalles en béton, la fosse n'a pas été vidée et les deux tas de sable appelé RUGOS étaient toujours présents sur le site.

Le site a été nettoyé, les dépôts de déchets enlevés. Il a été également clôturé, des blocs de béton ont été placés à l'entrée.

L'inspection des installations classées a proposé au Préfet de prendre acte de la cessation d'activité de la société INTERTUBE et de la mise en sécurité du site.

Par ailleurs, l'Inspection des installations classées propose au Préfet, d'informer par courrier le propriétaire du terrain de la situation d'impécuniosité du liquidateur judiciaire pour le site concerné et de la non-remise du site avec suspicion d'une pollution résiduelle sachant qu'il y a eu une activité de protection de tubes et de tuyaux en métaux ferreux par application de revêtements peinture, bitumeux ou par bandes polyéthylène sur le site.

Etat technique Site nécessitant des investigations supplémentaires

Observations

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	IDF7710547	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7710547
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	77.0138	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=77.0138

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 677887.0 , 6840586.0 (Lambert 93)

Superficie totale 31701 m²

Perimètre total 1307 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
SOIGNOLLES EN BRIE	0A	592	07/06/2019
COUBERT	0C	214	07/06/2019

Documents

Titre	Commentaire	Diffusé
Résultats des analyses		Oui

Cartographie

