

Identification

Identifiant	77SIS11190
Nom usuel	SFRM
Adresse	140 rue de Claye
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	THORIGNY SUR MARNE - 77464
Caractéristiques du SIS	<p>La société exerçait une activité de travail mécanique des métaux et des alliages par laminage, étirage, tréfilage et matriçage.</p> <p>Suite à un incendie sur une partie du site, la société SFRM a fait réaliser une étude environnementale de la qualité des sols. Celle-ci a mis en évidence des contaminations ponctuelles dans les sols au droit de l'ancien bâtiment, nécessitant des investigations complémentaires. Ces analyses complémentaires réalisées en 2019 ont permis de mettre en évidence :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au droit de la zone Ouest, une teneur en amiante attribuée par le bureau d'études à un effet pépité très localisé et non représentatif de la qualité des sols au droit de l'ancien bâtiment, - au droit de la zone Est, quelques dépassements ponctuels et légers du bruit de fond géochimique pour le cuivre (45,7 mg/kg). <p>Le bureau d'études précise que ces dépassements peuvent être attribués à la mauvaise qualité des remblais.</p> <p>Le bureau d'études n'a donc émis aucune recommandations particulières à l'exception de la conservation de la mémoire de la contamination mise en évidence.</p>
Etat technique	Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)
Observations	D'après le bureau d'études aucun changement d'usage n'est envisagé pour le site.

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	IDF7700426	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7700426

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	
Commentaires sur la sélection	

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	678548.0 , 6865574.0 (Lambert 93)
Superficie totale	7909 m ²
Perimètre total	855 m

Liste parcellaire cadastral


Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
THORIGNY SUR MARNE	AI	237	22/08/2019

Documents


Titre	Commentaire	Diffusé
Plan de localisation du site		Oui
Plan des sondages		Oui
Résultats d'analyse		Oui
Résultats d'analyses zone Est		Oui

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 77SIS11190



☐ Périimètre du SIS
 Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 77SIS11190